

# MT 系列运动控制产品软件二次开发手册

MT\_API.dll 版本 v3.11

更新时间 2015-05-04

## 声明

由于软件不可避免会有漏洞（Bug）和遗漏，本司也会尽最大努力进行修正和更新，如用户发现有任何问题，请随时联系本司进行修正或者获取最新版本，本司非常感谢用户能帮助我们提高软件质量。

## 目录

1	SDK 概述	9
1.1	SDK 约定	9
1.2	运动控制相关的概念	9
1.2.1	运动的类型	9
1.2.2	运动控制系统组成	10
1.2.3	限位开关、零位开关和软件限位	10
1.2.4	加速和减速	11
1.2.5	电机控制内部逻辑组成	11
1.2.6	步进细分	11
1.2.7	丝杠螺距	12
1.2.8	传动比/减速比	12
1.2.9	编码器	12
1.2.10	光栅尺	12
1.2.11	开环控制	12
1.2.12	闭环控制	12
1.2.13	相对和绝对	12
1.3	运动模式	12
1.3.1	开环零位模式	12
1.3.2	闭环零位模式	13
1.3.3	速度模式	14
1.3.4	开环位置模式	14
1.3.5	闭环位置模式	16
1.3.6	联动插补模式	16
1.3.7	圆弧插补模式	16
1.3.8	流指令模式	17
1.3.9	PLC 模式	17
1.3.10	软件限位模式	18
1.4	利用 SDK 编程的一般流程图	18
1.4.1	速度模式和位置模式	18
1.4.2	多轴联动插补模式(直线插补)	19
1.4.3	圆弧插补模式	21
1.4.4	流指令模式	22
1.4.5	PLC 模式	22
2	SDK 的注意事项	24
2.1	线程安全性	24
2.2	SET 类型函数执行有效性	24
2.3	GET 类型函数的返回值	24
2.4	函数的适应性	24
2.5	光栅尺和编码器的计数	24
3	SDK 函数说明	25
3.1	初始化	25
3.1.1	MT_Init	25

3.1.2	MT_DeInit .....	25
3.1.3	MT_Get_DLL_Version .....	25
3.2	通信端口 .....	26
3.2.1	MT_Close_UART .....	26
3.2.2	MT_Open_UART .....	26
3.2.3	MT_Close_USB .....	26
3.2.4	MT_Open_USB .....	27
3.2.5	MT_Close_Net .....	27
3.2.6	MT_Open_Net .....	27
3.3	通信握手 .....	28
3.3.1	MT_Check .....	28
3.4	硬件信息 .....	28
3.4.1	MT_Get_Product_Resource .....	28
3.4.2	MT_Get_Product_ID .....	29
3.4.3	MT_Get_Product_SN .....	29
3.4.4	MT_Get_Product_Version[兼容] .....	30
3.4.5	MT_Get_Product_Version2 .....	30
3.5	零位模式(开环和闭环) .....	31
3.5.1	MT_Set_Axis_Mode_Home[兼容] .....	31
3.5.2	MT_Set_Axis_Mode_Home_Home_Switch .....	31
3.5.3	MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Index .....	31
3.5.4	MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Home_Switch .....	32
3.5.5	MT_Set_Axis_Home_V .....	32
3.5.6	MT_Set_Axis_Home_Stop .....	33
3.5.7	MT_Set_Axis_Home_V_Start .....	33
3.5.8	MT_Set_Axis_Home_Acc .....	33
3.5.9	MT_Set_Axis_Home_Dec .....	34
3.5.10	MT_Get_Axis_Home_Acc .....	34
3.5.11	MT_Get_Axis_Home_Dec .....	34
3.6	速度模式 .....	35
3.6.1	MT_Set_Axis_Mode_Velocity .....	35
3.6.2	MT_Get_Axis_Velocity_V_Target .....	35
3.6.3	MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Abs .....	36
3.6.4	MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Rel .....	36
3.6.5	MT_Set_Axis_Velocity_Stop .....	36
3.6.6	MT_Set_Axis_Velocity_V_Start .....	37
3.6.7	MT_Set_Axis_Velocity_Acc .....	37
3.6.8	MT_Set_Axis_Velocity_Dec .....	38
3.6.9	MT_Get_Axis_Velocity_Acc .....	38
3.6.10	MT_Get_Axis_Velocity_Dec .....	38
3.7	位置模式(开环和闭环) .....	39
3.7.1	MT_Set_Axis_Mode_Position[兼容] .....	39
3.7.2	MT_Set_Axis_Mode_Position_Open .....	39
3.7.3	MT_Set_Axis_Mode_Position_Close .....	39

3.7.4	MT_Get_Axis_Position_V_Max	40
3.7.5	MT_Set_Axis_Position_V_Max	40
3.7.6	MT_Get_Axis_Position_P_Target	41
3.7.7	MT_Set_Axis_Position_P_Target_Abs	41
3.7.8	MT_Set_Axis_Position_P_Target_Rel	41
3.7.9	MT_Set_Axis_Position_Stop	42
3.7.10	MT_Set_Axis_Position_V_Start	42
3.7.11	MT_Set_Axis_Position_Acc	43
3.7.12	MT_Set_Axis_Position_Dec	43
3.7.13	MT_Get_Axis_Position_Acc	43
3.7.14	MT_Get_Axis_Position_Dec	44
3.7.15	MT_Set_Axis_Position_Close_Dec_Factor	44
3.7.16	MT_Set_Encoder_Over_Enable	45
3.7.17	MT_Set_Encoder_Over_Max	45
3.7.18	MT_Set_Encoder_Over_Stable	45
3.8	编码器/光栅尺接口配置	46
3.8.1	MT_Set_Encoder_Z_Polarity	46
3.8.2	MT_Set_Encoder_Dir_Polarity	46
3.9	软件限位	47
3.9.1	MT_Set_Axis_Software_Limit_Neg_Value	47
3.9.2	MT_Set_Axis_Software_Limit_Pos_Value	47
3.9.3	MT_Set_Axis_Software_Limit_Enable	48
3.9.4	MT_Set_Axis_Software_Limit_Disable	48
3.10	通用电机相关函数	48
3.10.1	MT_Get_Axis_Num	49
3.10.2	MT_Get_Encoder_Num	49
3.10.3	MT_Get_Axis_Mode	49
3.10.4	MT_Get_Axis_Acc[兼容]	50
3.10.5	MT_Set_Axis_Acc[兼容]	50
3.10.6	MT_Get_Axis_Dec[兼容]	51
3.10.7	MT_Set_Axis_Dec[兼容]	51
3.10.8	MT_Get_Axis_V_Now	51
3.10.9	MT_Get_Axis_Software_P	52
3.10.10	MT_Set_Axis_Software_P	52
3.10.11	MT_Get_Axis_Status[兼容]	52
3.10.12	MT_Get_Axis_Status2	53
3.10.13	MT_Get_Axis_Status_Run	54
3.10.14	MT_Get_Axis_Status_Dir	55
3.10.15	MT_Get_Axis_Status_Neg	55
3.10.16	MT_Get_Axis_Status_Pos	55
3.10.17	MT_Get_Axis_Status_Zero	56
3.10.18	MT_Get_Axis_Status_Mode	56
3.10.19	MT_Get_Axis_Encoder_Pos	57
3.10.20	MT_Set_Axis_Encoder_Pos	57

3.10.21	MT_Set_Axis_Halt.....	57
3.10.22	MT_Set_Axis_Halt_All .....	58
3.11	存储器操作 .....	58
3.11.1	MT_Get_Param_Mem_Len .....	58
3.11.2	MT_Get_Param_Mem_Data.....	59
3.11.3	MT_Set_Param_Mem_Data .....	59
3.12	光电隔离输入 .....	59
3.12.1	MT_Get_Optic_In_Num .....	60
3.12.2	MT_Get_Optic_In_Single.....	60
3.12.3	MT_Get_Optic_In_All .....	60
3.13	光电隔离输出 .....	61
3.13.1	MT_Get_Optic_Out_Num .....	61
3.13.2	MT_Set_Optic_Out_Single .....	61
3.13.3	MT_Set_Optic_Out_All.....	61
3.14	OC 输出 .....	62
3.14.1	MT_Get_OC_Out_Num .....	62
3.14.2	MT_Set_OC_Out_Single .....	62
3.14.3	MT_Set_OC_Out_All.....	62
3.15	多轴联动插补(包括直线插补).....	63
3.15.1	MT_Set_Axis_Line_Axis .....	63
3.15.2	MT_Set_Axis_Line_Acc.....	63
3.15.3	MT_Set_Axis_Line_Dec .....	64
3.15.4	MT_Set_Axis_Line_V .....	64
3.15.5	MT_Set_Axis_Line_Run .....	64
3.15.6	MT_Set_Axis_Line_Stop .....	65
3.15.7	MT_Set_Axis_Line_Halt.....	65
3.15.8	MT_Set_Axis_Line_Rel.....	65
3.15.9	MT_Set_Axis_Line_Abs.....	66
3.15.10	MT_Set_Axis_Line_Run_Rel .....	66
3.15.11	MT_Set_Axis_Line_Run_Abs .....	66
3.15.12	MT_Get_Axis_Line_Num .....	67
3.15.13	MT_Get_Axis_Line_Status.....	67
3.15.14	MT_Get_Axis_Line_Acc .....	68
3.15.15	MT_Get_Axis_Line_Dec.....	68
3.15.16	MT_Get_Axis_Line_V.....	68
3.15.17	MT_Get_Axis_Line_Axis .....	69
3.15.18	MT_Set_Axis_Line_V_Start.....	69
3.15.19	MT_Set_Axis_Line_X_Count.....	69
3.15.20	MT_Set_Axis_Line_X_Axis .....	70
3.15.21	MT_Set_Axis_Line_X_Target_Rel .....	70
3.15.22	MT_Set_Axis_Line_X_Target_Abs .....	71
3.15.23	MT_Set_Axis_Line_X_Run_Rel .....	71
3.15.24	MT_Set_Axis_Line_X_Run_Abs .....	72
3.16	圆弧插补 .....	72

3.16.1	MT_Set_Axis_Circle_Axis.....	72
3.16.2	MT_Set_Axis_Circle_Acc.....	73
3.16.3	MT_Set_Axis_Circle_Dec.....	73
3.16.4	MT_Set_Axis_Circle_V.....	73
3.16.5	MT_Set_Axis_Circle_Stop.....	74
3.16.6	MT_Set_Axis_Circle_Halt.....	74
3.16.7	MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Rel.....	74
3.16.8	MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Abs.....	75
3.16.9	MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Rel.....	75
3.16.10	MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Abs.....	76
3.16.11	MT_Get_Axis_Circle_Num.....	76
3.16.12	MT_Get_Axis_Circle_Status.....	77
3.16.13	MT_Get_Axis_Circle_Acc.....	77
3.16.14	MT_Get_Axis_Circle_Dec.....	77
3.16.15	MT_Get_Axis_Circle_V.....	78
3.16.16	MT_Get_Axis_Circle_Axis.....	78
3.16.17	MT_Set_Axis_Circle_V_Start.....	78
3.17	PLC 模式.....	79
3.17.1	MT_Get_PLC_Var_Num.....	79
3.17.2	MT_Get_PLC_Var_Data.....	79
3.17.3	MT_Set_PLC_Var_Data.....	79
3.17.4	MT_Set_PLC_Pause.....	80
3.17.5	MT_Set_PLC_Stop.....	80
3.17.6	MT_Set_PLC_Run.....	80
3.18	Stream 流指令模式.....	81
3.18.1	MT_Get_Stream_Space.....	81
3.18.2	MT_Set_Stream_Pause.....	81
3.18.3	MT_Set_Stream_Stop.....	81
3.18.4	MT_Set_Stream_Run.....	82
3.18.5	MT_Set_Stream_Clear.....	82
3.18.6	MT_Set_Stream_Delay.....	82
3.18.7	MT_Set_Stream_Line_Acc.....	83
3.18.8	MT_Set_Stream_Line_Dec.....	83
3.18.9	MT_Set_Stream_Line_V_Max.....	83
3.18.10	MT_Set_Stream_Circle_V_Start.....	84
3.18.11	MT_Set_Stream_Line_Stop.....	84
3.18.12	MT_Set_Stream_Line_Halt.....	84
3.18.13	MT_Set_Stream_Line_X_Run_Rel.....	85
3.18.14	MT_Set_Stream_Line_X_Run_Abs.....	85
3.18.15	MT_Set_Stream_Wait_Line.....	86
3.18.16	MT_Set_Stream_Circle_Axis.....	86
3.18.17	MT_Set_Stream_Circle_Acc.....	86
3.18.18	MT_Set_Stream_Circle_Dec.....	87
3.18.19	MT_Set_Stream_Circle_V_Max.....	87

3.18.20	MT_Set_Stream_Circle_V_Start .....	87
3.18.21	MT_Set_Stream_Circle_Stop .....	88
3.18.22	MT_Set_Stream_Circle_Halt .....	88
3.18.23	MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Rel .....	88
3.18.24	MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Abs .....	89
3.18.25	MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Rel .....	89
3.18.26	MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Abs .....	90
3.18.27	MT_Set_Stream_Wait_Circle .....	90
3.18.28	MT_Set_Stream_Optic_Out_Single .....	91
3.18.29	MT_Set_Stream_Optic_Out_All .....	91
3.18.30	MT_Set_Stream_OC_Out_Single .....	91
3.18.31	MT_Set_Stream_OC_Out_All .....	92
3.18.32	MT_Set_Stream_Dec_Enable .....	92
3.18.33	MT_Set_Stream_Dec_Disable .....	92
3.19	辅助计算 .....	93
3.19.1	MT_Help_Step_Line_Real_To_Steps .....	93
3.19.2	MT_Help_Step_Circle_Real_To_Steps .....	93
3.19.3	MT_Help_Step_Line_Steps_To_Real .....	94
3.19.4	MT_Help_Step_Circle_Steps_To_Real .....	94
3.19.5	MT_Help_Encoder_Line_Real_To_Steps .....	95
3.19.6	MT_Help_Encoder_Circle_Real_To_Steps .....	95
3.19.7	MT_Help_Encoder_Line_Steps_To_Real .....	96
3.19.8	MT_Help_Encoder_Circle_Steps_To_Real .....	96
3.19.9	MT_Help_Grating_Line_Real_To_Steps .....	97
3.19.10	MT_Help_Grating_Circle_Real_To_Steps .....	97
3.19.11	MT_Help_Grating_Line_Steps_To_Real .....	98
3.19.12	MT_Help_Grating_Circle_Steps_To_Real .....	98
3.19.13	MT_Help_Encoder_Factor .....	98
3.19.14	MT_Help_Grating_Line_Factor .....	99
3.19.15	MT_Help_Grating_Circle_Factor .....	99



# 1 SDK 概述

本 SDK 通过提供一个统一的动态链接函数库（DLL）来实现对 MT 系列系列的产品进行控制操作，目前支持的开发语言包括 VC、VB、C#/VB.NET、Delphi，C++ Builder，方便用户进行二次开发，集成到自己的软件系统中。

## 1.1 SDK 约定

SDK 的函数采用类似 COM 组件的定义方式，方便以后本司提供 COM 组件方式的 SDK 开发包。

SDK 所有的设置参数、执行动作的函数形式为

***INT32 MT\_Set\_xxxx(yyyy)***

返回值为 32 位有符号整形型，0 代表函数执行成功，非 0（例如-1）代表执行失败，括号内为设置的一系列参数

SDK 所有的读取参数、读取状态的函数形式为

***INT32 MT\_Get\_xxxx(yyyy)***

返回值为 32 位有符号整形数，0 代表函数执行成功，非 0（例如-1）代表执行失败，括号内为以指针或者引用的方式返回的读取值

函数名清楚的表达了本函数的功能

标记为兼容的函数不推荐新软件使用，是为了老用户保持兼容性的函数。

函数所用的单位都以脉冲为单位，对应的速度为 Hz/s,加速度为 Hz/s<sup>2</sup>,特殊标明的单位除外

另外提供了一组辅助计算函数，帮助用户在使用平移台、旋转台、编码器和光栅尺时进行物理量单位和脉冲单位之间的相互转换。

## 1.2 运动控制相关的概念


### 1.2.1 运动的类型

所有的运动都可以简单的抽象为直线运动和圆弧运动，这两种运动组合就可以产生各种运动形式的组合，例如垂直的两个直线运动，如果是等速的，合成的就是一个斜直线运动，如果不等速，就是二维曲线运动。


对运动控制卡来说，就是驱动电机旋转，再由机械结构转换成其它的运动形式。控制上的一个控制单位一般叫一步（step），在机械上实际的物理量对应控制上的多少步的比例清楚了，就可以抽象下来只关心电机的运动了。

### 1.2.2 运动控制系统组成

一般的运动系统由控制输入（电脑、HMI、MCU、开关、摄像头等）+运动控制器（卡）+电机驱动器（功率放大器）+电机+机械装置+反馈检测（限位开关、零位开关、接近开关、编码器、光栅尺）组成。



### 1.2.3 限位开关、零位开关和软件限位



负限位、正限位和零位一般在硬件上为机械开关、光电开关、接近开关等形式。

负限位和正限位是指物理上的最大位置，通过限位可以通知运动控制卡不超过物理上的限制，可以保护机械装置的安全性，正负不一定都需要有，需要保护的可以加。


零位为机械上的坐标零点。一般的控制系统断电后不能保持当前的位置信息（绝对式编码器和光栅除外），再次上电后需要用原点来校正一次坐标系，为后续的运动做参考。

软件限位为控制器上通过软件的方式实现的限位，可以在当前坐标线的基础上人工限定一个可以移动的范围，用来做保护。软件限位一般在零位校正后使用，一般比物理上可以移动的范围小。

#### 1.2.4 加速和减速

一般的机械装置都有比较大的惯性，为了达到更好的控制效果，都需要在启动的时候有加速过程，在停止的时候有减速过程，一是可以提高控制的精度，二是可以减少惯性对工件的伤害，三是可以保护电控系统的安全。特别是步进系统，可以通过低速启动提供更大的启动力矩。

#### 1.2.5 电机控制内部逻辑组成



电机控制从内到外分为三个环：电流环、速度环和位置环。不同的环路代表完成不同的功能。电流环一般由驱动器完成，提供电机运动的动力。速度环和位置环为运动控制器实现，实现对目标的速度或者位置控制，完成用户需求。用户只需要根据应用发出指令，有控制器和驱动器协同完成。

#### 1.2.6 步进细分

步进电机一般是每一个整步走一个步距角，一般 2 相 4 线的步进电机的步距角为  $1.8^\circ$ ，也就是 200 个脉冲转一圈。驱动器在电气上可以实现对每一个整步进行细分，提供细分后的电流，而不是一步到位到需要的电流，从而可以实现步进电机的细分运动，增加精度和平稳度。

### 1.2.7 丝杠螺距

电机通过丝杠可以将电机旋转运动转换为丝杠上载物台的直线运动，丝杠的螺距决定了电机旋转一圈转成的直线运动距离。

### 1.2.8 传动比/减速比

机械上通过减速箱/减速齿轮等方式可以提高旋转的精度，增加力矩。电机旋转多少圈，对应的减速后的机械旋转一圈的数值即为减速比/传动比。

### 1.2.9 编码器

根据检测原理，编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式，可分为增量式、绝对式以及混合式三种。MT 系列运动控制产品目前只支持增量式的编码器。增量式编码器可以测量旋转的角度，通过脉冲方式输出。编码器关键的参数为线数，即旋转一圈输出的脉冲数。

### 1.2.10 光栅尺

光栅尺通过光学的方法可以测量出移动的距离。光栅尺以直线的方式固定时可以测量位移，以圆的方式固定时可以测量角度。光栅尺的关键参数为最小刻度值，即输出一个脉冲对应的位移量。

### 1.2.11 开环控制

开环控制是指不监测控制对象的状态，不进行反馈调整控制，假设目标按设定的目标进行运动。

### 1.2.12 闭环控制

闭环控制是指监测控制对象的状态，根据控制对象的反馈进行控制调整，最终让被控对象实现设定的目标。闭环控制需要增加监测的传感器，根据传感器的状态进行反馈控制，一般传感器为编码器、光栅尺等。

### 1.2.13 相对和绝对

相对是指相对于指令执行的瞬间的状态，比如相对当前的速度再调整的量，相对当前的位置再调整的量；而绝对是指想到达的位置，和当前的速度或者位置等无关。

## 1.3 运动模式

### 1.3.1 开环零位模式

在有些系统应用中，系统中需要一个坐标原点，而运动控制器一般把上电时的位置作为当前的坐标原点。利用负限位开关、正限位开关或者零位开关来实现一个坐标原点，后续的定位都是相对这个固定的原点来进行。

零位模式即按用户设定的速度，向正方向或者负方向进行运动，当零位开关有效、限位开关有

效时，停止运动，并置当前的位置为运动控制器的坐标原点。

如果设置零位模式速度为正，则电机正向运动，碰到零位或者正限位后停止，设置当前软件位置为 0；如果设置零位模式速度为负，则电机负向运动，碰到零位或者负限位后停止，设置软件位置为 0。

如果系统需要初始化过程尽可能的短，可以进行一次粗查找零位（有过冲），再进行一次精查找零位动作，如下图所示：



PS：也可以用位置模式或者速度模式进行 0 位查找。位置模式和速度模式在碰到限位后不修改当前的软件计数位置，需要用户自行通过函数设置，而零位模式下碰到零位或者限位后会自动修改当前软件计数位置为 0。

### 1.3.2 闭环零位模式

闭环零位模式可开环零位模式类似，不过判断零位停止的信号由传感器提供，传感器包括光栅尺和编码器。

对于光栅尺，一般是通过查找光栅尺零位信号的方式进行归零，碰到光栅尺零位或者限位后，会置光栅尺的读数为 0。

对于编码器，一般都有传动机构，可以和开环的零位模式一样，通过零位开关和限位开关来实现零位查找，只不过置编码器的读数为 0。

对于编码器和光栅尺，一般不需要进行粗查和精查，即使有过冲，也是正确的光栅尺或者编码器计数。

### 1.3.3 速度模式

指定轴工作在指定转速模式下，在这个模式下可以随时调整速度。在加速和减速的过程中会按指定的加速度进行加减速

速度为正的情况，电机向正方向旋转；

速度为负的情况下，向负的方向旋转；

有换向的情况，先减速再加速到指定的反向速度。


在正向运动时，如果正向限位有效，则电机立即停止动作

在负向运动时，如果负向限位有效，则电机立即停止动作

在速度模式下，位置模式相关的指令无效。

速度模式下最小速度为  $\pm 50\text{Hz/S}$

以下示意图为三次设置新的速度的工作工程，用户可以随时设置新的运行速度，由控制器自动进行加减速，如果是反向，则自动进行减速再加速的过程。V1，V2，V3 为新的目标速度



### 1.3.4 开环位置模式

指定轴按指定的步数进行运动，达到指定的位置后停止。在运动过程中会有加减速过程，如果有匀速过程，则按设定的最大速度运动。

如果指定的位置在当前位置的正向，则电机正向运动；**如果当前正在负向运动，则负向先减速再加速到正向。**


如果指定的位置在当前位置的负向，则电机负向运动；**如果当前正在正向运动，则正向先减速再加速到负向。**


如果指定的位置和当前的位置一样，则电机不动

在正向运动时，如果正向限位有效，则电机立即停止动作

在负向运动时，如果负向限位有效，则电机立即停止动作

下图为定位运动时速度大小和方向和位置目标的示意图：位置不变时，表示速度为 0，停止运动了，P1、P2 和 P3 为设置的目标位置





### 1.3.5 闭环位置模式

闭环位置模式和开环位置模式类似，只不过位置的判断是以传感器计数为准，不是以脉冲数为准。

### 1.3.6 联动插补模式


联动插补是指多个轴同时启动，同时停止的运动，适合需要多个轴有严格时间要求的场合。操作模式和位置模式类似，只是需要多多个指定的轴同时进行指定目标位置，运动控制器自动判别运动方向；设置的速度为最快的轴的运动速度，最快的轴由运动控制器自动判别；任意一个轴碰到限位后，会立即中止本次插补运动；参与插补的轴可以任意组合，至少 2 个，最多支持运动控制器的所有的轴同时插补。

**注意：**联动插补模式和位置模式相比，在运动的过程中不能重新设置新的系列目标值，只能停止或者等待本次插补运动完毕后进行下一个插补。

### 1.3.7 圆弧插补模式

圆弧插补模式是指任意两个轴进行一个符合圆弧的插补，可以任意指定运动控制器的 2 个轴。圆弧插补模式需要指定目标坐标点和插补半径；任意一轴碰到限位后会中止本次插补；同样的目标位置和半径，圆弧插补分为顺时针劣弧、顺时针优弧、逆时针劣弧和逆时针优弧 4 种情况。





**注意：**圆弧插补模式，在运动的过程中不能重新设置新的系列目标值，只能停止或者等待本次插补运动完毕后进行下一个插补。

### 1.3.8 流指令模式

流指令模式是指指令可以连续发送，由运动控制器来执行的指令的工作模式，适合于需要响应较快的连续动作。流指令模式相当于其它运动控制器（卡）的 FIFO 指令模式，但又比一般的 FIFO 指令模式强大，一般的其它运动控制器（卡）的 FIFO 指令模式只能支持连续定位点等功能（例如连续的直线插补），而 MT 系列控制器的流指令模式除了支持连续的定位指令（直线插补、圆弧插补、单轴定点等），还支持通用 IO 输出和延时（1ms 实时精度）。

流指令模式下，会在运动控制器开辟一个指令缓冲区，Stream 打头的指令会进入这个缓冲区，由运动控制器来进行连续执行。应用程序只需要查询缓冲区的空间大小，如果有空闲空间，就可以连续发送指令，大大减少了用户应用程序的负担，特别是在需要响应比较快的情况下，或者需要 1ms 精度延时的情况下（应用程序在 windows 上做不到这么高的精度）。

一般的应用程序不建议使用这种模式。

每种流指令占用的指令空间不一样长，判断空间剩余建议需要 20 个单位以上。

### 1.3.9 PLC 模式

PLC 模式是指类似 PLC 的工作模式，在这种模式下，用户可以下载一段程序到运动控制器中，由运动控制器根据自定义的状态自动进行设定的动作，而且在这种状态下还可以继续接收通信口的指令。

**独立脱机控制：**如果要离开电脑或者液晶触摸屏，可以直接使用 PLC 模式，这种模式下，用户可以通过外接按钮或者开关来启动、停止、暂停程序，可以执行固定的动作。

配合应用程序：可以将固定的动作编辑到控制器内部，通过全局变量进行通信和控制，可以实现动作时固定的，但是参数时可以调的。

PLC 模式需要 MTEditor 软件、MTRun 软件和 MTPLC 软件配合。

### **1.3.10 软件限位模式**


软件限位模式是指每个轴可以设定一个软件限位功能，可以在软件上限定这个轴可以移动的范围，从而实现类似硬件限位的功能。

因为软件限位的功能是指在软件脉冲位置，软件脉冲位置在上电的时候默认为 0，所以一般作为硬件限位或者零位的补充，经过硬件限位的初始化后，再通过软件限位功能来实现保护。


一般情况下推荐使用硬件限位和零位。

## **1.4 利用 SDK 编程的一般流程图**


### **1.4.1 速度模式和位置模式**




### 1.4.2 多轴联动插补模式(直线插补)




### 1.4.3 圆弧插补模式



#### 1.4.4 流指令模式



#### 1.4.5 PLC 模式



## 2 SDK 的注意事项

### 2.1 线程安全性

一般提供的版本是线程不安全的，请保证在调用本 SDK 的函数是在一个线程里面，或者通过定时器来实现定时调度功能。

如果有特殊需要，V3.10(含)后的版本可以提供线程安全的，Dll 内部实现了多线程保护功能，请用户注意使用，避免出现死锁，多单线程应用没有区别；单线程模式下，如果非常频繁的调用（例如非常多个定时器发生同时调用），有非常小的概率发生通信冲突（通信必须串行），V3.10(后)的版本可以提供了通信口冲突检测功能，遇到冲突会返回错误，请注意判断返回值，推荐在单线程时使用单个定时器状态机的方式进行调用。

一般情况下提供的 dll 是线程不安全的，但是性能和可靠性好，一般情况下推荐使用。多线程和保护功能的由于 dll 是受控于应用程序，不能主动做动作，用户使用时需要注意，有些情况下多线程环境比较复杂，使用不当会有死锁，调试也不是很方便。

**一般推荐用户的使用模式：单定时器状态机调度模式（部分例程有这个功能）；一个独立的线程操作 MT 相关的函数，其它线程不操作。**

### 2.2 SET 类型函数执行有效性

0 只是表示本函数执行成功（通信成功），设置的参数有可能本丢弃或者采用默认值，具体的参数限制请注意不同板卡的不同参数指标，不清楚的情况下可以联系我司或者通过对应的 GET 函数来获取

### 2.3 GET 类型函数的返回值

只有在函数返回值为 0 的情况下，返回的参数才是有效值，否则为随机值

### 2.4 函数的适应性

某些函数只在特定的模式下有效，请注意查看相关的函数说明，可能函数执行返回为 0，但是未设置成功。

### 2.5 光栅尺和编码器的计数

对于光栅尺和编码器，控制器计数时是进行电子 4 倍频的，也就是说，计数值是脉冲的 4 倍，在计算和设置时需要注意。本 SDK 提供的辅助计算函数已经考虑 4 倍的关系，用户自己计算时需要考虑 4 倍频。



## 3 SDK 函数说明

### 3.1 初始化

#### 3.1.1 MT\_Init

功能描述：创建 DLL 工作需要的资源，在使用其它函数前必须调用本函数，一般放在软件的初始化部分执行

VC	INT32 MT_Init(void)	
VB	Function MT_Init () As Long	
Delphi	function MT_Init():Integer;	
C#	public static extern int MT_Init();	
输入参数	无	
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

#### 3.1.2 MT\_DeInit

功能描述：释放 DLL 工作需要的资源，在软件退出时执行

VC	INT32 MT_DeInit (void)	
VB	Function MT_DeInit () As Long	
Delphi	function MT_DeInit ():Integer;	
C#	public static extern int MT_DeInit ();	
输入参数	无	
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

#### 3.1.3 MT\_Get\_DLL\_Version

功能描述：读取本 DLL 的版本号，也可以通过 Windows 资源管理器查看 DLL 版本号，一般不使用，做兼容性时的判断依据

VC	INT32 MT_Get_DLL_Version(char** sVer)	
----	---------------------------------------	--

VB	Function MT_Get_Dll_Version (ByRef sVer As String) As Long	
Delphi	function MT_Get_Dll_Version(sVer:PPChar):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Dll_Version(ref String sVer);	
输入参数	无	
输出参数	sVer	版本号字符串
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

## 3.2 通信端口

### 3.2.1 MT\_Close\_UART

功能描述：关闭串口通信口，在需要切换通信端口、退出软件或者释放占用的串口时调用

VC	INT32 MT_Close_UART (void)	
VB	Function MT_Close_UART () As Long	
Delphi	function MT_Close_UART():Integer;	
C#	public static extern int MT_Close_UART();	
输入参数	无	
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.2.2 MT\_Open\_UART

功能描述：打开串口通信口，在需要通过串口和板卡通信前调用

VC	INT32 MT_Open_UART (char* sCOM)	
VB	Function MT_Open_UART (ByVal sCOM As String) As Long	
Delphi	function MT_Open_UART(sCOM:PAnsiChar):Integer;	
C#	public static extern int MT_Open_UART(string sCOM);	
输入参数	sCOM	字符串，串口名称，例如 COM1，COM2
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	函数执行成功不代表串口已经能工作，只是完成了相关的通信初始化工作	

### 3.2.3 MT\_Close\_USB

功能描述：关闭 USB 通信口，在需要切换通信端口或者退出软件时调用，

VC	INT32 MT_Close_USB (void)	
VB	Function MT_Close_USB () As Long	
Delphi	function MT_Close_USB():Integer;	
C#	public static extern int MT_Close_USB();	
输入参数	无	
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.2.4 MT\_Open\_USB

功能描述：打开 USB 通信口，在需要通过 USB 和板卡通信前调用

VC	INT32 MT_Open_USB (void)	
VB	Function MT_Open_USB () As Long	
Delphi	function MT_Open_USB():Integer;	
C#	public static extern int MT_Open_USB();	
输入参数	无	
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	函数执行成功不代表 USB 已经能工作，只是完成了相关的通信初始化工作	

### 3.2.5 MT\_Close\_Net

功能描述：关闭网络通信口，在需要切换通信端口或者退出软件时调用，

VC	INT32 MT_Close_Net (void)	
VB	Function MT_Close_Net () As Long	
Delphi	function MT_Close_Net():Integer;	
C#	public static extern int MT_Close_Net();	
输入参数	无	
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.2.6 MT\_Open\_Net

功能描述：打开网络通信口，在需要通过网络和板卡通信前调用

VC	INT32 MT_Open_USB (BYTE IP0,BYTE IP1,BYTE IP2,BYTE IP3,WORD IPPort)	
VB	Function MT_Open_USB (ByVal IP0 As Byte, ByVal IP1 As Byte, ByVal IP2 As Byte, ByVal IP3 As Byte, ByVal IPPort As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Open_USB(IP0,IP1,IP2,IP3:Byte;IPPort:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Open_USB(BYTE IP0,BYTE IP1,BYTE IP2,BYTE IP3,WORD IPPort);	
输入参数	IP0,IP1,IP2,IP3	IP 地址,例如 192.168.0.2
	IPPort	端口地址,例如 8888
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	函数执行成功不代表网络已经能工作，只是完成了相关的通信初始化工作	

### 3.3 通信握手

#### 3.3.1 MT\_Check

功能描述：在通信端口打开以后，检测是否存在 MT 系列运动控制板卡

VC	INT32 MT_Check (void)	
VB	Function MT_Check () As Long	
Delphi	function MT_Check ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Check ();	
输入参数	无	
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功，检测到板卡，可以进行通信
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.4 硬件信息

#### 3.4.1 MT\_Get\_Product\_Resource

功能描述：检测硬件中拥有的资源类型，包括控制的电机轴数、输入、输出等信息，再配合不同类型资源的读数量的函数，来完成最终具体资源的判断。不同的板卡，所带的资源不一样，

如果已经了解所用板卡的资源, 无需调用本函数。考虑到软件兼容性的时候, 可以调用本函数。也可通过官方工具来查看

VC	INT32 MT_Get_Product_Resource (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Product_Resource (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Product_Resource (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Product_Resource (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	输出硬件中资源类型, 由以下资源类型进行或操作后的结果 目前定义的资源 #define RESOURCE_MOTOR 0x00000001 //电机 #define RESOURCE_TTL_IN 0x00000002 //TTL 输入 #define RESOURCE_TTL_OUT 0x00000004 //TTL 输出 #define RESOURCE_OPTIC_IN 0x00000008 //光隔输入 #define RESOURCE_OPTIC_OUT 0x00000010 //光隔输出 #define RESOURCE_AD 0x00000020 //AD 输入 #define RESOURCE_OC 0x00000040 //OC 输出 #define RESOURCE_LINE 0x00000080 //直线插补 #define RESOURCE_CIRCLE 0x00000100 //圆弧插补 #define RESOURCE_PLC 0x00000200 //PLC 功能支持 #define RESOURCE_STREAM 0x00000400 //流模式支持 #define RESOURCE_ENCODER 0x00000800 //编码器光栅尺接口
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的板卡资源有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的板卡资源无效
备注		

### 3.4.2 MT\_Get\_Product\_ID

功能描述: 读取板卡的型号。已了解无需调用本函数。也可通过官方工具来查看

VC	INT32 MT_Get_Product_ID (char* sID)	
VB	Function MT_Get_Product_ID (ByRef sID As String) As Long	
Delphi	function MT_Get_Product_ID(sID:PAnsiChar):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Product_ID (ref String sID);	
输入参数	无	
输出参数	sID	16 长度的字符缓冲区
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的型号有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的型号无效
备注	缓冲区需用户先申请好内存	

### 3.4.3 MT\_Get\_Product\_SN

功能描述: 读取板卡的序列号。也可通过官方的工具来查看。序列号本司用来确认产品的相关

信息的判据。用户也可以用本唯一序列号完成用户产品的确认等工作。

VC	INT32 MT_Get_Product_SN (char* sSN)	
VB	Function MT_Get_Product_SN (ByRef sSN As String) As Long	
Delphi	function MT_Get_Product_SN(sID:PAnsiChar):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Product_SN (ref String sSN);	
输入参数	无	
输出参数	sSN	12 长度的字符缓冲区
函数返回	0	函数执行成功，读取到的序列号有效
	非 0	函数执行失败，读取到的序列号无效
备注	缓冲区需用户先申请好内存	

### 3.4.4 MT\_Get\_Product\_Version[兼容]

功能描述：读取板卡固件的版本号。也可通过官方的工具来查看。版本号本司用来确认产品的相关信息判据。

VC	INT32 MT_Get_Product_Version (INT32* pMajor,INT32* pMinor)	
VB	Function MT_Get_Product_Version (ByRef Major As Long, ByRef Minor As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Product_Version(pMajor:PInteger;pMinor:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Product_Version (ref Int32 Major,ref Int32 Minor);	
输入参数	无	
输出参数	Major	大版本号
	Minor	小版本号
函数返回	0	函数执行成功，读取到的版本号有效
	非 0	函数执行失败，读取到的版本号无效
备注		

### 3.4.5 MT\_Get\_Product\_Version2

功能描述：读取板卡固件的版本号。也可通过官方的工具来查看。版本号本司用来确认产品的相关信息判据。

VC	INT32 MT_Get_Product_Version2(INT32* pMajor,INT32* pMinor,INT32* pRelease,INT32* pBuild)	
VB	Function MT_Get_Product_Version2 (ByRef pMajor As Long,ByRef pMinor As Long,ByRef pRelease As Long,ByRef pBuild As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Product_Version2(pMajor:PInteger;pMinor:PInteger;pRelease:PInteger;pBuild:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Product_Version 2(ref Int32 pMajor,ref Int32 pMinor,ref Int32 pRelease,ref Int32 pBuild);	
输入参数	无	
输出参数	pMajor	大版本号

	pMinor	小版本号
	pRelease	发布次数
	pBuild	编译次数
函数返回	0	函数执行成功，读取到的版本号有效
	非 0	函数执行失败，读取到的版本号无效
备注		

## 3.5 零位模式(开环和闭环)

### 3.5.1 MT\_Set\_Axis\_Mode\_Home[兼容]

功能描述：设置指定的轴为开环零位模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Mode_Home(WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Mode_Home (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Mode_Home(AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Mode_Home(UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.2 MT\_Set\_Axis\_Mode\_Home\_Home\_Switch

功能描述：设置指定的轴为开环零位模式，查找零位以零位开关和限位开关为判断依据。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Mode_Home_Home_Switch (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Mode_Home_Home_Switch (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Mode_Home_Home_Switch (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Mode_Home_Home_Switch (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.3 MT\_Set\_Axis\_Mode\_Home\_Encoder\_Index

功能描述：设置指定的轴为闭环零位模式，查找零位以光栅尺零位和编码器零位为判断依据。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Index (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Index (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Index (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Index (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.4 MT\_Set\_Axis\_Mode\_Home\_Encoder\_Home\_Switch

功能描述：设置指定的轴为闭环零位模式，查找零位以零位开关和限位开关为判断依据。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Home_Switch (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Home_Switch (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Home_Switch (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Mode_Home_Encoder_Home_Switch (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.5 MT\_Set\_Axis\_Home\_V

功能描述：设置指定轴以指定速度查找零位，速度值为正，则正向查找 0 位，速度为负，则负向查找零位

VC	INT32 MT_Set_Axis_Home_V (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Home_V (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Home_V (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Home_V (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的查找零位速度 Hz/S 可正可负
函数返回	0 函数执行成功	



	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 较慢的速度有利于查找的精度	

### 3.5.6 MT\_Set\_Axis\_Home\_Stop

功能描述：停止指定轴的零位运动模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Home_Stop (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Home_Stop (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Home_Stop (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Home_Stop (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.7 MT\_Set\_Axis\_Home\_V\_Start

功能描述：设置指定轴的零位模式启动初始速度，默认为 50Hz/s,一般无需修改。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Home_V_Start (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Home_V_Start(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Home_V_Start (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Home_V_Start (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的启动速度 Hz/S 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.8 MT\_Set\_Axis\_Home\_Acc

功能描述：设置指定轴的零位模式的加速度值，默认为 500Hz/s<sup>2</sup>。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Home_Acc (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Home_Acc(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	

Delphi	function MT_Set_Axis_Home_Acc (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Home_Acc (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的加速度 Hz/S <sup>2</sup> 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.9 MT\_Set\_Axis\_Home\_Dec

功能描述：设置指定轴的零位模式的减速度值，默认为 500Hz/s<sup>2</sup>。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Home_Dec (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Home_Dec(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Home_Dec (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Home_Dec (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的减速度 Hz/S <sup>2</sup> 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.10 MT\_Get\_Axis\_Home\_Acc

功能描述：读取指定控制轴零位模式的加速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Home_Acc(WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Home_Acc (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Home_Acc (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Home_Acc (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前加速度 Hz/S <sup>2</sup>
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.5.11 MT\_Get\_Axis\_Home\_Dec

功能描述：读取指定控制轴零位模式的减速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Home_Dec(WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Home_Dec (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Home_Dec (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Home_Decc (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前减速度 Hz/S <sup>2</sup>
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

## 3.6 速度模式

### 3.6.1 MT\_Set\_Axis\_Mode\_Velocity

功能描述：设置指定的轴为速度模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Mode_Velocity(WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Mode_Velocity (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Mode_Velocity(AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Mode_Velocity(UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.2 MT\_Get\_Axis\_Velocity\_V\_Target

功能描述：读取速度模式下的目标速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Velocity_V_Target (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Velocity_V_Target (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Velocity_V_Target (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Velocity_V_Target (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号

输出参数	Value	指定轴的目标速度 Hz/S
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.3 MT\_Set\_Axis\_Velocity\_V\_Target\_Abs

功能描述：设置速度模式下的绝对目标速度

VC	INT32 MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Abs (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Abs (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Abs (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Abs (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的绝对目标速度 Hz/S 可正可负
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.4 MT\_Set\_Axis\_Velocity\_V\_Target\_Rel

功能描述：设置速度模式下的相对当前速度的相对速度

VC	INT32 MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Rel (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Rel (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Rel(AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Velocity_V_Target_Rel(UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的相对当前速度的速度 Hz/S 可正可负
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.5 MT\_Set\_Axis\_Velocity\_Stop

功能描述：停止指定轴的速度运动模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Velocity_Stop (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Velocity_Stop (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Velocity_Stop (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Velocity_Stop (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.6 MT\_Set\_Axis\_Velocity\_V\_Start

功能描述：设置指定轴的速度模式启动初始速度，默认为 50Hz/s,一般无需修改。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Velocity_V_Start (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Velocity_V_Start(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Velocity_V_Start (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Velocity_V_Start (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的启动速度 Hz/S 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.7 MT\_Set\_Axis\_Velocity\_Acc

功能描述：设置指定轴的速度模式的加速度值，默认为 500Hz/s<sup>2</sup>。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Velocity_Acc (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Velocity_Acc(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Velocity_Acc (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Velocity_Acc (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的加速度 Hz/S <sup>2</sup> 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.8 MT\_Set\_Axis\_Velocity\_Dec

功能描述：设置指定轴的速度模式的减速度值，默认为 500Hz/s<sup>2</sup>。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Velocity_Dec (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Velocity_Dec(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Velocity_Dec (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Velocity_Dec (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的减速度 Hz/S <sup>2</sup> 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.9 MT\_Get\_Axis\_Velocity\_Acc

功能描述：读取指定控制轴速度模式的加速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Velocity_Acc(WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Velocity_Acc (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Velocity_Acc (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Velocity_Acc (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前加速度 Hz/S <sup>2</sup>
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.6.10 MT\_Get\_Axis\_Velocity\_Dec

功能描述：读取指定控制轴速度模式的减速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Velocity_Dec(WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Velocity_Dec (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Velocity_Dec (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Velocity_Decc (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号

输出参数	Value	指定轴的当前减速度 Hz/S <sup>2</sup>
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

## 3.7 位置模式(开环和闭环)

### 3.7.1 MT\_Set\_Axis\_Mode\_Position[兼容]

功能描述：设置指定的轴为开环位置模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Mode_Position (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Mode_Position (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Mode_Position (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Mode_Position (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.2 MT\_Set\_Axis\_Mode\_Position\_Open

功能描述：设置指定的轴为开环位置模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Mode_Position_Open (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Mode_Position_Open (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Mode_Position_Open (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Mode_Position_Open (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.3 MT\_Set\_Axis\_Mode\_Position\_Close

功能描述：设置指定的轴为闭环位置模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Mode_Position_Close (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Mode_Position_Close(ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Mode_Position_Close(AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Mode_Position_Close (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.4 MT\_Get\_Axis\_Position\_V\_Max

功能描述：读取位置模式下的最大速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Position_V_Max (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Position_V_Max (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Position_V_Max (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Position_V_Max (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的位置模式下最大速度 Hz/S
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.5 MT\_Set\_Axis\_Position\_V\_Max

功能描述：设置位置模式下的最大速度

VC	INT32 MT_Set_Axis_Position_V_Max (WORD AObj,INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Axis_Position_V_Max (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Position_V_Max (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Position_V_Max (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的位置模式下最大速度 Hz/S
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	



### 3.7.6 MT\_Get\_Axis\_Position\_P\_Target

功能描述：读取位置模式下的绝对目标位置,开环模式下为目标开环脉冲数，闭环模式下为目标闭环电子脉冲数（由于电路上进行了 4 倍频，单位为实际物理光栅或者编码器脉冲数\*4，目标为 4000 的话，对应的物理上为 1000 脉冲）

VC	INT32 MT_Get_Axis_Position_P_Target (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Position_P_Target (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Position_P_Target (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Position_P_Target (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的位置模式下绝对目标位置 单位为 电机步数 可正可负
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.7 MT\_Set\_Axis\_Position\_P\_Target\_Abs

功能描述：设置位置模式下的绝对目标位置，开环模式下为目标开环脉冲数，闭环模式下为目标闭环电子脉冲数（由于电路上进行了 4 倍频，单位为实际物理光栅或者编码器脉冲数\*4，目标为 4000 的话，对应的物理上为 1000 脉冲）

VC	INT32 MT_Set_Axis_Position_P_Target_Abs (WORD AObj,INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Axis_Position_P_Target_Abs (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Position_P_Target_Abs (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Position_P_Target_Abs (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的位置模式下绝对目标位置 单位为 电机步数 可正可负
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.8 MT\_Set\_Axis\_Position\_P\_Target\_Rel

功能描述：设置位置模式下的相对当前位置下运动量，开环模式下为目标开环脉冲数，闭环模

式下为目标闭环电子脉冲数（由于电路上进行了 4 倍频，单位为实际物理光栅或者编码器脉冲数\*4，目标为 4000 的话，对应的物理上为 1000 脉冲）

VC	INT32 MT_Set_Axis_Position_P_Target_Rel (WORD AObj,INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Axis_Position_P_Target_Rel (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Position_P_Target_Rel (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Position_P_Target_Rel (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的位置模式下相对当前位置的目标移动量 单位为 电机步数 可正可负
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.9 MT\_Set\_Axis\_Position\_Stop

功能描述：停止指定轴的位置运动模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Position_Stop (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Position_Stop (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Position_Stop (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Position_Stop (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.10 MT\_Set\_Axis\_Position\_V\_Start

功能描述：设置指定轴的位置模式启动初始速度，默认为 50Hz/s,一般无需修改。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Position_V_Start (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Position_V_Start(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Position_V_Start (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Position_V_Start (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号

输出参数	Value	设置指定轴的启动速度 Hz/S 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 较慢的速度有利于查找的精度	

### 3.7.11 MT\_Set\_Axis\_Position\_Acc

功能描述：设置指定轴的位置模式的加速度值，默认为 500Hz/s<sup>2</sup>。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Position_Acc (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Position_Acc(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Position_Acc (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Position_Acc (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的加速度 Hz/S <sup>2</sup> 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.12 MT\_Set\_Axis\_Position\_Dec

功能描述：设置指定轴的位置模式的减速度值，默认为 500Hz/s<sup>2</sup>。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Position_Dec (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Position_Dec(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Position_Dec (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Position_Dec (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的减速度 Hz/S <sup>2</sup> 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.13 MT\_Get\_Axis\_Position\_Acc

功能描述：读取指定控制轴位置模式的加速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Position_Acc(WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Position_Acc (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Position_Acc (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Position_Acc (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前加速度 Hz/S <sup>2</sup>
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.14 MT\_Get\_Axis\_Position\_Dec

功能描述：读取指定控制轴位置模式的减速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Position_Dec(WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Position_Dec (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Position_Dec (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Position_Dec (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前减速度 Hz/S <sup>2</sup>
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.15 MT\_Set\_Axis\_Position\_Close\_Dec\_Factor

功能描述：设置指定轴的闭环位置模式的减速系数，默认为 1。根据负载等各种情况进行调整。可以用后面章节的估算函数进行估算。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Position_Close_Dec_Factor (WORD AObj,float pValue);	
VB	Function MT_Set_Axis_Position_Close_Dec_Factor(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Single) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Position_Dec (AObj:Word;Value:Single):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Position_Dec (UInt16 AObj,float Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的闭环减速系数 只能正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1	

电机轴序号的函数需要注意不要越界
------------------

### 3.7.16 MT\_Set\_Encoder\_Over\_Enable

功能描述：设置指定轴在闭环运动时是否进行过冲补偿，默认不开启。在有些情况下，闭环控制可能会有几个脉冲误差的定位情况。过冲补偿可以在定位误差几个脉冲的情况下进行补偿到指定的位置。如果闭环能正确到达，无需使用本功能

VC	INT32 MT_Set_Encoder_Over_Enable (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Encoder_Over_Enable(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Encoder_Over_Enable (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Encoder_Over_Enable (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	闭环控制电机控制轴序号
输出参数	Value	1: 开启补偿功能 0: 不开启补偿功能
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.17 MT\_Set\_Encoder\_Over\_Max

功能描述：在开启闭环补偿功能后，本参数决定补偿的最大步数，默认为 100

VC	INT32 MT_Set_Encoder_Over_Max (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Encoder_Over_Max(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Encoder_Over_Max (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Encoder_Over_Max (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	闭环控制电机控制轴序号
输出参数	Value	补偿步数，必须为正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.7.18 MT\_Set\_Encoder\_Over\_Stable

功能描述：在开启闭环补偿功能后，本参数决定补偿的稳定判据，默认为 50

VC	INT32 MT_Set_Encoder_Over_Stable (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Encoder_Over_Stable(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long)	

	As Long	
Delphi	function MT_Set_Encoder_Over_Stable (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Encoder_Over_Stable (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	闭环控制电机控制轴序号
输出参数	Value	补偿步数，必须为正
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

## 3.8 编码器/光栅尺接口配置

### 3.8.1 MT\_Set\_Encoder\_Z\_Polarity

功能描述：设置编码器/光栅尺接口 Z 信号的电平定义,一般情况下无需设置

VC	INT32 MT_Set_Encoder_Z_Polarity (WORD AObj,INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Encoder_Z_Polarity (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Encoder_Z_Polarity (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Encoder_Z_Polarity (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	编码器/光栅尺接口序号
输出参数	Value	0:正常电平 1: 反向电平
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	编码器/光栅尺接口的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 编码器/光栅尺接口序号的函数需要注意不要越界	

### 3.8.2 MT\_Set\_Encoder\_Dir\_Polarity

功能描述：设置编码器/光栅尺接口计数方向，一般情况下无需设置

VC	INT32 MT_Set_Encoder_Dir_Polarity (WORD AObj,INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Encoder_Dir_Polarity (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Encoder_Z_Polarity (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Encoder_Z_Polarity (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	编码器/光栅尺接口序号
输出参数	Value	0: 正常方向 1: 反向方向

函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	编码器/光栅尺接口的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 编码器/光栅尺接口序号的函数需要注意不要越界	

## 3.9 软件限位

### 3.9.1 MT\_Set\_Axis\_Software\_Limit\_Neg\_Value

功能描述：设置位置模式下的软件限位功能负限位的值

VC	INT32 MT_Set_Axis_Software_Limit_Neg_Value (WORD AObj,INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Axis_Software_Limit_Neg_Value (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Software_Limit_Neg_Value (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Software_Limit_Neg_Value (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的位置模式下软件负限位值 单位为 电机步数 可正可负
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 在软件限位有效的情况下本值才起作用 负软限位值要小于正软限位值	

### 3.9.2 MT\_Set\_Axis\_Software\_Limit\_Pos\_Value

功能描述：设置位置模式下的软件限位功能正限位的值

VC	INT32 MT_Set_Axis_Software_Limit_Pos_Value (WORD AObj,INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Axis_Software_Limit_Pos_Value (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Software_Limit_Pos_Value (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Software_Limit_Pos_Value (UInt16 AObj,Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置指定轴的位置模式下软件正限位值 单位为 电机步数

		可正可负
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 在软件限位有效的情况下本值才起作用 负软限位值要小于正软限位值	

### 3.9.3 MT\_Set\_Axis\_Software\_Limit\_Enable

功能描述：使能指定轴的软件限位模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Software_Limit_Enable (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Software_Limit_Enable (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Software_Limit_Enable (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Software_Limit_Enable (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.9.4 MT\_Set\_Axis\_Software\_Limit\_Disable

功能描述：禁止指定轴的软件限位模式

VC	INT32 MT_Set_Axis_Software_Limit_Disable (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Software_Limit_Disable (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Software_Limit_Disable (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Software_Limit_Disable (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

## 3.10 状态相关函数



### 3.10.1 MT\_Get\_Axis\_Num

功能描述：读取板卡的电机控制轴数

VC	INT32 MT_Get_Axis_Num (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Axis_Num (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Num (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	板卡支持的电机控制的数量 0-N
函数返回	0	函数执行成功，读取到的轴数有效
	非 0	函数执行失败，读取到的轴数无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 后续需要用到电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.2 MT\_Get\_Encoder\_Num

功能描述：读取板卡的闭环接口轴数（光栅尺或者编码器）

VC	INT32 MT_Get_Encoder_Num (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Encoder_Num (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Encoder_Num (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Encoder_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	板卡支持的闭环接口的数量 0-N
函数返回	0	函数执行成功，读取到的轴数有效
	非 0	函数执行失败，读取到的轴数无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 后续需要用到闭环接口序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.3 MT\_Get\_Axis\_Mode

功能描述：读取板卡指定的工作模式

VC	INT32 MT_Get_Axis_Mode(WORD AObj,INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Axis_Mode(ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Mode(AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Mode(UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	板卡指定轴的当前工作模式 0:零位模式 1:速度模式 2: 位置模式（默认）

		3: 直线插补 4: 圆弧插补
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的加速度有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的加速度无效
备注	电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 序号越界后本次操作无效	

### 3.10.4 MT\_Get\_Axis\_Acc[兼容]

功能描述: 读取板卡指定的电机控制轴的当前加速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Acc(WORD AObj,INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Axis_Acc(ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Acc(AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Acc(UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	板卡指定轴的当前加速度值, 单位为 Hz/S <sup>2</sup> >=0
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的加速度有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的加速度无效
备注	电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 序号越界后本次操作无效	

### 3.10.5 MT\_Set\_Axis\_Acc[兼容]

功能描述: 设置板卡指定的电机控制轴的加速度

VC	INT32 MT_Set_Axis_Acc(WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Acc(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Acc(AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Acc(UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置板卡指定轴的加速度值, 单位为 Hz/S <sup>2</sup> >=0
函数返回	0	函数执行成功, 本次设置操作成功
	非 0	函数执行失败, 本次设置操作失败
备注	电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 序号越界后本次操作虽然成, 但是数据也是被丢弃无效	

### 3.10.6 MT\_Get\_Axis\_Dec[兼容]

功能描述：读取板卡指定的电机控制轴的当前减速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Dec(WORD AObj,INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Axis_Dec(ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Dec(AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Dec(UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	板卡指定轴的当前减速度值，单位为 Hz/S <sup>2</sup> >=0
函数返回	0	函数执行成功，读取到的减速度有效
	非 0	函数执行失败，读取到的减速度无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 序号越界后本次操作无效	

### 3.10.7 MT\_Set\_Axis\_Dec[兼容]

功能描述：设置板卡指定的电机控制轴的加速度

VC	INT32 MT_Set_Axis_Dec(WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Dec(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Dec(AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Dec(UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	设置板卡指定轴的减速度值，单位为 Hz/S <sup>2</sup> >=0
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界 序号越界后本次操作虽然成，但是数据也是被丢弃无效	

### 3.10.8 MT\_Get\_Axis\_V\_Now

功能描述：读取指定控制轴当前的速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_V_Now(WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_V_Now (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_V_Now(AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_V_Now (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号

输出参数	Value	指定轴的当前速度 Hz/S
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.9 MT\_Get\_Axis\_Software\_P

功能描述：读取指定控制轴当前的软件位置

VC	INT32 MT_Get_Axis_Software_P_Now(WORD AObj,INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Axis_Software_P_Now (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Software_P (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Software_P (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前软件位置 单位为步数
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.10 MT\_Set\_Axis\_Software\_P

功能描述：设置指定控制轴当前的软件位置

VC	INT32 MT_Set_Axis_Software_P_Now(WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Software_P_Now (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Software_P (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Software_P (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前软件位置 单位为步数
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.11 MT\_Get\_Axis\_Status[兼容]

功能描述：读取指定控制轴当前的状态信息

VC	INT32 MT_Get_Axis_Status(WORD AObj, BYTE* pRun, BYTE* pDir, BYTE* pNeg, BYTE* pPos, BYTE* pZero, BYTE* pMode);	
VB	Function MT_Get_Axis_Status Lib "MT_API.dll" _ (ByVal AObj As Integer, ByRef Run As Byte, ByRef Dir As Byte, _ ByRef Neg As Byte, ByRef Pos As Byte, ByRef Zero As Byte, ByRef Mode As Byte) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Status(AObj:Word; pRun:PByte; pDir:PByte; pNeg:PByte; pPos:PByte; pZero:PByte; pMode:PByte):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Status(WORD AObj, ref BYTE Run,ref BYTE Dir,ref BYTE Neg,ref BYTE Pos,ref BYTE Zero,ref BYTE Mode);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Run	指定轴的当前运动状态, 1 为运动, 0 为不运动
	Dir	指定轴当前的方向, 1 为正方向, 0 为负方向
	Neg	指定轴当前的负限位,1 为负限位有效, 0 为负限位无效
	Pos	指定轴当前的正限位,1 为正限位有效, 0 为正限位无效
	Zero	指定轴当前的零位,1 为零位有效, 0 为零位无效
	Mode	工作模式, 0=零位模式, 1=速度模式, 2=位置模式
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.12 MT\_Get\_Axis\_Status2

功能描述: 读取指定控制轴当前的状态信息

VC	INT32 MT_Get_Axis_Status2(WORD AObj, INT32* pRun, INT32* pDir, INT32* pNeg, INT32* pPos, INT32* pZero,	
----	---	--

	INT32* pMode);	
VB	Function MT_Get_Axis_Status2 Lib "MT_API.dll" _ (ByVal AObj As Integer, ByRef Run As Integer, ByRef Dir As Integer, _ ByRef Neg As Integer, ByRef Pos As Integer, ByRef Zero As Integer, ByRef Mode As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Status2(AObj:Word; pRun:PInteger; pDir: PInteger; pNeg: PInteger; pPos: PInteger; pZero: PInteger; pMode: PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Status2(WORD AObj, ref Int32 Run,ref Int32 Dir,ref Int32 Neg,ref Int32 Pos,ref Int32 Zero,ref Int32 Mode);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Run	指定轴的当前运动状态, 1 为运动, 0 为不运动
	Dir	指定轴当前的方向, 1 为正方向, 0 为负方向
	Neg	指定轴当前的负限位,1 为负限位有效, 0 为负限位无效
	Pos	指定轴当前的正限位,1 为正限位有效, 0 为正限位无效
	Zero	指定轴当前的零位,1 为零位有效, 0 为零位无效
	Mode	工作模式, 0=零位模式, 1=速度模式, 2=位置模式
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.13 MT\_Get\_Axis\_Status\_Run

功能描述: 读取指定控制轴当前的运行状态

VC	INT32 MT_Get_Axis_Status_Run(WORD AObj, INT32* pRun);	
VB	Function MT_Get_Axis_Status_Run Lib "MT_API.dll" _ (ByVal AObj As Integer, ByRef Run As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Status_Run(AObj:Word; pRun:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Status_Run(WORD AObj, ref Int32 Run);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Run	指定轴的当前运动状态, 1 为运动, 0 为不运动
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的数据无效

备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界
----	--

### 3.10.14 MT\_Get\_Axis\_Status\_Dir

功能描述：读取指定控制轴当前的运行方向

VC	INT32 MT_Get_Axis_Status_Dir(WORD AObj, INT32* pDir);	
VB	Function MT_Get_Axis_Status_Dir Lib "MT_API.dll" _ (ByVal AObj As Integer, ByRef Dir As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Status_Dir(AObj:Word; pDir:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Status_Dir(WORD AObj, ref Int32 Dir);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
	Dir	指定轴当前的方向，1 为正方向，0 为负方向
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.15 MT\_Get\_Axis\_Status\_Neg

功能描述：读取指定控制轴当前的负限位状态

VC	INT32 MT_Get_Axis_Status_Neg(WORD AObj, INT32* pNeg);	
VB	Function MT_Get_Axis_Status_Neg Lib "MT_API.dll" _ (ByVal AObj As Integer, ByRef Neg As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Status_Neg(AObj:Word; pNeg:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Status_Neg(WORD AObj, ref Int32 Neg);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
	Neg	指定轴当前的负限位,1 为负限位有效，0 为负限位无效
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.16 MT\_Get\_Axis\_Status\_Pos

功能描述：读取指定控制轴当前的正限位状态

VC	INT32 MT_Get_Axis_Status_Pos(WORD AObj, INT32* pPos);	
VB	Function MT_Get_Axis_Status_Pos Lib "MT_API.dll" _ (ByVal AObj As Integer, ByRef Pos As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Status_Pos(AObj:Word; pPos:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Status_Pos(WORD AObj, ref Int32 Pos);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
	Pos	指定轴当前的正限位,1 为正限位有效, 0 为正限位无效
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.17 MT\_Get\_Axis\_Status\_Zero

功能描述: 读取指定控制轴当前的零位状态

VC	INT32 MT_Get_Axis_Status_Zero(WORD AObj, INT32* pZero);	
VB	Function MT_Get_Axis_Status_Zero Lib "MT_API.dll" _ (ByVal AObj As Integer, ByRef Zero As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Status_Zero(AObj:Word; pZero:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Status_Zero(WORD AObj, ref Int32 Zero);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
	Zero	指定轴当前的零位,1 为零位有效, 0 为零位无效
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.18 MT\_Get\_Axis\_Status\_Mode

功能描述: 读取指定控制轴当前的工作模式

VC	INT32 MT_Get_Axis_Status_Mode(WORD AObj, INT32* pMode);	
VB	Function MT_Get_Axis_Status_Mode Lib "MT_API.dll" _ (ByVal AObj As Integer, ByRef Mode As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Status_Mode(AObj:Word; pMode:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Status_Mode(WORD AObj, ref Int32 Mode);	



输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Mode	工作模式, 0=零位模式, 1=速度模式, 2=位置模式
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的数据无效
备注	电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.19 MT\_Get\_Axis\_Encoder\_Pos

功能描述: 读取指定控制轴当前的编码器/光栅尺位置(电子 4 倍频, 为实际物理脉冲\*4)

VC	INT32 MT_Get_Axis_Encoder_Pos(WORD AObj,INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Axis_Encoder_Pos(ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Encoder_Pos (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Encoder_Pos (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前软件位置 单位为脉冲数
函数返回	0	函数执行成功, 读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败, 读取到的数据无效
备注	闭环电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 闭环电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.20 MT\_Set\_Axis\_Encoder\_Pos

功能描述: 设置指定控制轴当前的编码器/光栅尺位置(电子 4 倍频, 为实际物理脉冲\*4)

VC	INT32 MT_Set_Axis_Encoder_Pos_Now(WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Encoder_Pos_Now (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Encoder_Pos (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Encoder_Pos (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	Value	指定轴的当前软件位置 单位为脉冲数
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	闭环电机轴的序号从 0 开始, N 轴的卡, 序号为 0,1,2,3...N-1 闭环电机轴序号的函数需要注意不要越界	

### 3.10.21 MT\_Set\_Axis\_Halt

功能描述：立即停止指定轴的运动，没有减速过程，对所有运动模式有效

VC	INT32 MT_Set_Axis_Halt (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Halt (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Halt (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Halt (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界 紧急停止惯性较大的运动体时会对驱动器造成一定的冲击，紧急情况下使用， 每个模式的停止是减速过程，冲击较小	

### 3.10.22 MT\_Set\_Axis\_Halt\_All

功能描述：立即停止所有轴的运动，没有减速过程，对所有运动模式有效

VC	INT32 MT_Set_Axis_Halt_All (void)	
VB	Function MT_Set_Axis_Halt_All () As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Halt_All ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Halt_All ();	
输入参数	无	电机控制轴序号
输出参数	无	
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	电机轴的序号从 0 开始，N 轴的卡，序号为 0,1,2,3...N-1 用到电机轴序号的函数需要注意不要越界 紧急停止惯性较大的运动体时会对驱动器造成一定的冲击，紧急情况下使用， 每个模式的停止是减速过程，冲击较小	

## 3.11 存储器操作

备注:当前版本如果有 PLC 模式，则存储器会被 PLC 模式占用，用户不可使用

### 3.11.1 MT\_Get\_Param\_Mem\_Len

功能描述：读取板卡上存储器的容量，单位为字节(Byte)

VC	INT32 MT_Get_Param_Mem_Len (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Param_Mem_Len (ByRef Value As Long) As Long	

Delphi	function MT_Get_Param_Mem_Len (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	存储器的容量
函数返回	0	函数执行成功，读取到的容量有效
	非 0	函数执行失败，读取到的容量无效
备注	存储器地址的序号从 0 开始，N 的存储器，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.11.2 MT\_Get\_Param\_Mem\_Data

功能描述：读取存储器指定地址上的数据，每次一个字节

VC	INT32 MT_Get_Param_Mem_Data (WORD AObj, BYTE* pValue);	
VB	Function MT_Get_Param_Mem_Data (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As BYTE) As Long	
Delphi	function MT_Get_Param_Mem_Data (AObj:Word;pValue:PByte):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Param_Mem_Data (UInt16 AObj, ref Byte Value);	
输入参数	AObj	存储器地址
输出参数	Value	指定地址上的字节数据
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	存储器地址的序号从 0 开始，N 的存储器，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.11.3 MT\_Set\_Param\_Mem\_Data

功能描述：设置存储器指定地址上的数据，每次一个字节

VC	INT32 MT_Set_Param_Mem_Data (WORD AObj, BYTE Value);	
VB	Function MT_Set_Param_Mem_Data (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As BYTE) As Long	
Delphi	function MT_Set_Param_Mem_Data (AObj:Word;Value:BYTE):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Param_Mem_Data (UInt16 AObj, BYTE Value);	
输入参数	AObj	存储器地址
输出参数	Value	指定地址上的字节数据
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	存储器地址的序号从 0 开始，N 的存储器，序号为 0,1,2,3...N-1	

## 3.12 光电隔离输入

### 3.12.1 MT\_Get\_Optic\_In\_Num

功能描述：读取板卡上光电隔离输入通道的数量

VC	INT32 MT_Get_Optic_In_Num (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Optic_In_Num (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Optic_In_Num (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Optic_In_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	光电隔离输入通道的数量
函数返回	0	函数执行成功，读取到通道数有效
	非 0	函数执行失败，读取到通道数无效
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.12.2 MT\_Get\_Optic\_In\_Single

功能描述：读取指定光电隔离输入通道上的电平状态

VC	INT32 MT_Get_Optic_In_Single (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Optic_In_Single (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Optic_In_Single (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Optic_In_Single (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	光电隔离输入通道号
输出参数	Value	指定通道上的电平状态，1 为高电平，0 为低电平
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.12.3 MT\_Get\_Optic\_In\_All

功能描述：读取光电隔离输入所有通道上的电平状态

VC	INT32 MT_Get_Optic_In_All (INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Optic_In_All (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Optic_In_All (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Optic_In_All (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	所有通道上的电平状态，1 为高电平，0 为低电平 通道 0 为 LSB(最低位) 通道 N 对应第 N-1 位
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效

备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1
----	-------------------------------------

### 3.13 光电隔离输出

#### 3.13.1 MT\_Get\_Optic\_Out\_Num

功能描述：读取板卡上光电隔离输出通道的数量

VC	INT32 MT_Get_Optic_Out_Num (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Optic_Out_Num (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Optic_Out_Num (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Optic_Out_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	光电隔离输出通道的数量
函数返回	0	函数执行成功，读取到通道数有效
	非 0	函数执行失败，读取到通道数无效
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

#### 3.13.2 MT\_Set\_Optic\_Out\_Single

功能描述：设置指定光电隔离输出通道上的电平状态

VC	INT32 MT_Set_Optic_Out_Single (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Optic_Out_Single (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Optic_Out_Single (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Optic_Out_Single (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	光电隔离输出通道号
输出参数	Value	指定通道上的电平状态，1 为高电平，0 为低电平
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

#### 3.13.3 MT\_Set\_Optic\_Out\_All

功能描述：设置光电隔离输出所有通道上的电平状态

VC	INT32 MT_Set_Optic_Out_All (INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Optic_Out_All (ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Optic_Out_All (Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Optic_Out_All (Int32 Value);	

输入参数	无	
输出参数	Value	所有通道上的电平状态，1 为高电平，0 为低电平 通道 0 为 LSB(最低位) 通道 N 对应第 N-1 位
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

## 3.14 OC 输出

### 3.14.1 MT\_Get\_OC\_Out\_Num

功能描述：读取板卡上 OC 输出通道的数量

VC	INT32 MT_Get_OC_Out_Num (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_OC_Out_Num (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_OC_Out_Num (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_OC_Out_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	光电隔离输出通道的数量
函数返回	0	函数执行成功，读取到通道数有效
	非 0	函数执行失败，读取到通道数无效
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.14.2 MT\_Set\_OC\_Out\_Single

功能描述：设置指定 OC 输出通道上的电平状态

VC	INT32 MT_Set_OC_Out_Single (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_OC_Out_Single (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_OC_Out_Single (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_OC_Out_Single (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	光电隔离输出通道号
输出参数	Value	指定通道上的电平状态，1 为高电平，0 为低电平
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.14.3 MT\_Set\_OC\_Out\_All

功能描述：设置 OC 输出所有通道上的电平状态

VC	INT32 MT_Set_OC_Out_All (INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_OC_Out_All (ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_OC_Out_All (Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_OC_Out_All (Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	所有通道上的电平状态，1 为高电平，0 为低电平 通道 0 为 LSB(最低位) 通道 N 对应第 N-1 位
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15 多轴联动插补(包括直线插补)

备注：推荐优先使用带 x 的多轴插补函数

#### 3.15.1 MT\_Set\_Axis\_Line\_Axis

功能描述：设置指定插补模块中参与插补的运动轴。不同的板卡有不同数量的插补模块，多个模块可以同时进行多个直线插补，每个插补模块可以随意指定任意 2 轴参与插补，同时进行插补的模块不可以有相同的插补轴。例如，模块 0 用轴 2，轴 3 插补，模块 1 用轴 1 轴 2 插补，这两个模块独立动作时没有问题，不可以同时动作。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Axis (WORD AObj,INT32 Axis_ID0,INT32 Axis_ID1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Axis (ByVal AObj As Integer, ByVal Axis_ID0 As Long, ByVal Axis_ID1 As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_Axis (AObj:Word;Axis_ID0,Axis_ID1:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Axis (UInt16 AObj, Int32 Axis_ID0, Int32 Axis_ID1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Axis_ID0	本插补模块的第一个插补轴序号
	Axis_ID1	本插补模块的第二个插补轴序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1 插补轴的序号从 0 开始，N 的轴，序号为 0,1,2,3...N-1	

#### 3.15.2 MT\_Set\_Axis\_Line\_Acc

功能描述：设置指定插补模块的加速度。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Acc (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Acc (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_Acc (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	

C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Acc (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的加速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.3 MT\_Set\_Axis\_Line\_Dec

功能描述：设置指定插补模块的加速度。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Dec (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Dec (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_Dec (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Dec (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的减速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.4 MT\_Set\_Axis\_Line\_V

功能描述：设置指定插补模块的速度。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_V (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_V (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_V (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_V (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.5 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run

功能描述：在设置插补的参数后，启动指定的插补模块，在 MT\_Set\_Axis\_Line\_Rel 和 MT\_Set\_Axis\_Line\_Abs 后执行，可用组合指令 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run\_Rel 和 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run\_Abs 代替

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Run (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Run (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_Run (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Run (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号



函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始, N 的插补模块, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.6 MT\_Set\_Axis\_Line\_Stop

功能描述: 减速停止插补轴

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Stop (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Stop (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_Stop (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Stop (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号, 不是插补轴的序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始, N 的插补模块, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.7 MT\_Set\_Axis\_Line\_Halt

功能描述: 立即停止插补轴

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Halt (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Halt (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_Halt (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Halt (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号, 不是插补轴的序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始, N 的插补模块, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.8 MT\_Set\_Axis\_Line\_Rel

功能描述: 相对当前的位置设置直线插补的目标位置, 设置目标后插补轴不动作, 需要用 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run 启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Rel (WORD AObj,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Rel (ByVal AObj As Integer, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Axis_Line_Rel(AObj:Word;Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Rel(UInt16 AObj, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号, 不是插补轴的序号
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴相对移动的距离
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴相对移动的距离
函数返回	0	函数执行成功

	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始, N 的插补模块, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.9 MT\_Set\_Axis\_Line\_Abs

功能描述：设置直线插补的绝对目标位置，设置目标后插补轴不动作，需要用 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run 启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Abs (WORD AObj,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Abs (ByVal AObj As Integer, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Axis_Line_Abs(AObj:Word;Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Abs(UInt16 AObj, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴需要移动到的绝对位置
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴需要移动到的绝对位置
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始, N 的插补模块, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.10 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run\_Rel

功能描述：相对当前的位置设置直线插补的目标位置,插补轴立即动作。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Run_Rel (WORD AObj,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Run_Rel (ByVal AObj As Integer, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Axis_Line_Run_Rel(AObj:Word;Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Run_Rel(UInt16 AObj, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴相对移动的距离
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴相对移动的距离
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始, N 的插补模块, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.11 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run\_Abs

功能描述：设置直线插补的绝对目标位置,插补轴立即动作。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_Run_Abs (WORD AObj,INT32 Axis_Target0,INT32	
----	--	--

	Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_Run_Abs (ByVal AObj As Integer, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Axis_Line_Run_Abs(AObj:Word;Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_Run_Abs(UInt16 AObj, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴需要移动到的绝对位置
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴需要移动到的绝对位置
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.12 MT\_Get\_Axis\_Line\_Num

功能描述：读取板卡上直线插补模块的数量

VC	INT32 MT_Get_Axis_Line_Num (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Axis_Line_Num (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Line_Num (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Line_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	直线插补模块的数量
函数返回	0	函数执行成功，读取到通道数有效
	非 0	函数执行失败，读取到通道数无效
备注	模块的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.13 MT\_Get\_Axis\_Line\_Status

功能描述：读取指定直线插补模块的当前插补状态

VC	INT32 MT_Get_Axis_Line_Status (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Line_Status (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Line_Status (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Line_Status (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	Value	指定模块的插补状态，0 为插补结束，1 为正在插补中
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.14 MT\_Get\_Axis\_Line\_Acc

功能描述：读取指定直线插补模块的当前加速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Line_Acc (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Line_Acc (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Line_Acc (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Line_Acc (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	Value	指定模块的加速度
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.15 MT\_Get\_Axis\_Line\_Dec

功能描述：读取指定直线插补模块的当前减速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Line_Dec (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Line_Dec (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Line_Dec (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Line_Dec (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	Value	指定模块的减速度
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.16 MT\_Get\_Axis\_Line\_V

功能描述：读取指定直线插补模块的当前速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Line_V (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Line_V (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Line_V (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Line_V (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	Value	指定模块的速度
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.17 MT\_Get\_Axis\_Line\_Axis

功能描述：读取指定直线插补模块的当前的插补轴

VC	INT32 MT_Get_Axis_Line_Axis (WORD AObj,INT32* pID0,INT32* pID1);	
VB	Function MT_Get_Axis_Line_Axis (ByVal AObj As Integer, ByRef pID0 As Long, ByRef pID1 As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Line_Axis (AObj:Word; pID0,pID1:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Line_Axis (UInt16 AObj, ref Int32 ID0, ref Int32 ID1);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	pID0	指定模块的第一个插补轴
	pID1	指定模块的第二个插补轴
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1 插补轴的序号从 0 开始，N 的运动轴，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.18 MT\_Set\_Axis\_Line\_V\_Start

功能描述：设置指定插补模块的起始速度(最快轴速度)。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_V_Start (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_V_Start (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_V_Start (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_V_Start (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.19 MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Count

功能描述：设置参与联动插补的轴数。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_X_Count (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_X_Count (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_X_Count (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_X_Count (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号

	Value	参数插补的轴的数量，范围 2-X，X 为控制卡的轴数
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.20 MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Axis

功能描述：设置参与联动插补的轴和在插补组中的序号,设置完序号和插补目标后，用 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run 启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_X_Axis(WORD AObj,INT32 AAxisID,INT32 AAxis)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_X_Axis (ByVal AObj As Integer,ByVal AAxisID As Long,ByVal AAxis As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_X_Axis (AObj:Word;AAxisID:Integer;AAxis:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_X_Axis(UInt16 AObj,Int32 AAxisID,Int32 AAxis)	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AAxisID	插补模式的参与轴在插补模式中的序号，不是插补轴的序号，范围为 MT_Set_Axis_Line_X_Count 中设置的 0..Count-1
	AAxis	插补轴的序号，0..M-1 M 为轴数
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.21 MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Target\_Rel

功能描述：设置参与联动插补的轴相对的插补目标，设置完序号和插补目标后，用 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run 启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_X_Target_Rel (WORD AObj,INT32 AAxisID,INT32 ATarget)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_X_Target_Rel (ByVal AObj As Integer,ByVal AAxisID As Long,ByVal ATarget As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_X_ Target_Rel (AObj:Word; AAxisID:Integer;ATarget:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_X_ Target_Rel (UInt16 AObj,Int32 AAxisID,Int32 ATarget)	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AAxisID	插补模式的参与轴在插补模式中的序号，不是插补轴的序号，范围为 MT_Set_Axis_Line_X_Count 中设置的 0..Count-1
	ATarget	相对插补位置
函数返回	0	函数执行成功

	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.22 MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Target\_Abs

功能描述：设置参与联动插补的轴绝对的插补目标，设置完序号和插补目标后，用 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run 启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_X_Target_Abs (WORD AObj,INT32 AAxisID,INT32 ATarget)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_X_Target_Abs (ByVal AObj As Integer,ByVal AAxisID As Long,ByVal ATarget As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_X_Target_Abs (AObj:Word; AAxisID:Integer;ATarget:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_X_Target_Abs (UInt16 AObj,Int32 AAxisID,Int32 ATarget)	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AAxisID	插补模式的参与轴在插补模式中的序号，不是插补轴的序号，范围为 MT_Set_Axis_Line_X_Count 中设置的 0..Count-1
	ATarget	绝对插补位置
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.23 MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Run\_Rel

功能描述：相对方式启动联动插补，相当于 MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Count,MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Axis,MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Target\_Rel 和 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run 的组合。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_X_Run_Rel(WORD AObj,INT32 AAxis_Num,INT32* pAxis,INT32* pTarget)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_X_Run_Rel (ByVal AObj As Integer,ByVal AAxis_Num As Long,ByRef pAxis As Long,ByRef pTarget As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_X_Run_Rel (AObj:Word; AAxis_Num:Integer;pAxis:PInteger;pTarget:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_X_Run_Rel(UInt16 AObj,Int32 AAxis_Num,ref Int32 pAxis,ref Int32 pTarget)	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AAxis_Num	参与插补的轴的数量 2-X
	pAxis	参与插补轴的序号的数组，需要传入一个数组，这个数组的长度要大于等于参与插补轴的数量
	ATarget	参与插补轴的相对目标的数组，需要传入一个数组，这个数组

		的长度要大于等于参与插补轴的数量
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.15.24 MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Run\_Abs

功能描述：绝对方式启动联动插补，相当于 MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Count,MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Axis,MT\_Set\_Axis\_Line\_X\_Target\_Abs 和 MT\_Set\_Axis\_Line\_Run 的组合。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Line_X_Run_Abs(WORD AObj,INT32 AAxis_Num,INT32* pAxis,INT32* pTarget)	
VB	Function MT_Set_Axis_Line_X_Run_Abs (ByVal AObj As Integer,ByVal AAxis_Num As Long,ByRef pAxis As Long,ByRef pTarget As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Line_X_Run_Abs (AObj:Word; AAxis_Num:Integer;pAxis:PInteger;pTarget:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Line_X_Run_Abs(UInt16 AObj,Int32 AAxis_Num,ref Int32 pAxis,ref Int32 pTarget)	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AAxis_Num	参与插补的轴的数量 2-X
	pAxis	参与插补轴的序号的数组，需要传入一个数组，这个数组的长度要大于等于参与插补轴的数量
	ATarget	参与插补轴的绝对目标的数组，需要传入一个数组，这个数组的长度要大于等于参与插补轴的数量
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

## 3.16 圆弧插补

### 3.16.1 MT\_Set\_Axis\_Circle\_Axis

功能描述：设置指定插补模块中参与插补的运动轴。不同的板卡有不同数量的插补模块，多个模块可以同时进行多个圆弧插补，每个插补模块可以随意指定任意 2 轴参与插补，同时进行插补的模块不可以有相同的插补轴。例如，模块 0 用轴 2，轴 3 插补，模块 1 用轴 1 轴 2 插补，这两个模块独立动作时没有问题，不可以同时动作。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_Axis (WORD AObj,INT32 Axis_ID0,INT32 Axis_ID1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_Axis (ByVal AObj As Integer, ByVal Axis_ID0 As Long,	



	ByVal Axis_ID1 As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Circle_Axis (AObj:Word;Axis_ID0,Axis_ID1:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_Axis (UInt16 AObj, Int32 Axis_ID0, Int32 Axis_ID1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Axis_ID0	本插补模块的第一个插补轴序号
	Axis_ID1	本插补模块的第二个插补轴序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1 插补轴的序号从 0 开始，N 的轴，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.2 MT\_Set\_Axis\_Circle\_Acc

功能描述：设置指定插补模块的加速度。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_Acc (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_Acc (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Circle_Acc (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_Acc (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的加速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.3 MT\_Set\_Axis\_Circle\_Dec

功能描述：设置指定插补模块的减速度。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_Dec (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_Dec (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Circle_Dec (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_Dec (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的减速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.4 MT\_Set\_Axis\_Circle\_V

功能描述：设置指定插补模块的速度。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_V (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_V (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Circle_V (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_V (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.5 MT\_Set\_Axis\_Circle\_Stop

功能描述：减速停止插补轴

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_Stop (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_Stop (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Circle_Stop (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_Stop (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.6 MT\_Set\_Axis\_Circle\_Halt

功能描述：立即停止插补轴

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_Halt (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_Halt (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Circle_Halt (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_Halt (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.7 MT\_Set\_Axis\_Circle\_R\_CW\_Run\_Rel

功能描述：以相对当前的位置的参数顺时针圆弧插补，立即启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Rel (WORD AObj,INT32 AR,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Rel (ByVal AObj As Integer,ByVal AR As Long, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Rel	

	(AObj:Word;AR,Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Rel (UInt16 AObj,Int32 AR, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AR	圆弧插补的半径，正数为劣弧，负数为优弧，半径为圆弧的半径，无相对绝对之分
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴相对移动的距离
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴相对移动的距离
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.8 MT\_Set\_Axis\_Circle\_R\_CW\_Run\_Abs

功能描述：以绝对的位置的参数顺时针圆弧插补，立即启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Abs (WORD AObj,INT32 AR,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Abs (ByVal AObj As Integer,ByVal AR As Long, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Abs (AObj:Word;AR,Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_R_CW_Run_Abs (UInt16 AObj,Int32 AR, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AR	圆弧插补的半径，正数为劣弧，负数为优弧，半径为圆弧的半径，无相对绝对之分
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴需要移动到的绝对位置
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴需要移动到的绝对位置
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.9 MT\_Set\_Axis\_Circle\_R\_CCW\_Run\_Rel

功能描述：以相对当前的位置的参数逆时针圆弧插补，立即启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Rel (WORD AObj,INT32 AR,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Rel (ByVal AObj As Integer,ByVal AR As Long, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Rel (AObj:Word;AR,Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Rel (UInt16 AObj,Int32 AR, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	

输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AR	圆弧插补的半径，正数为劣弧，负数为优弧，半径为圆弧的半径，无相对绝对之分
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴相对移动的距离
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴相对移动的距离
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.10 MT\_Set\_Axis\_Circle\_R\_CCW\_Run\_Abs

功能描述：以绝对的位置的参数逆时针圆弧插补，立即启动。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Abs (WORD AObj,INT32 AR,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Abs (ByVal AObj As Integer,ByVal AR As Long, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Abs (AObj:Word;AR,Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_R_CCW_Run_Abs (UInt16 AObj,Int32 AR, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AR	圆弧插补的半径，正数为劣弧，负数为优弧，半径为圆弧的半径，无相对绝对之分
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴需要移动到的绝对位置
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴需要移动到的绝对位置
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.11 MT\_Get\_Axis\_Circle\_Num

功能描述：读取板上圆弧插补模块的数量

VC	INT32 MT_Get_Axis_Circle_Num (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Axis_Circle_Num (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Circle_Num (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Circle_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	圆弧插补模块的数量
函数返回	0	函数执行成功，读取到通道数有效
	非 0	函数执行失败，读取到通道数无效
备注	模块的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.12 MT\_Get\_Axis\_Circle\_Status

功能描述：读取指定圆弧插补模块的当前插补状态

VC	INT32 MT_Get_Axis_Circle_Status (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Circle_Status (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Circle_Status (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Circle_Status (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	Value	指定模块的插补状态，0 为插补完后，1 为正在插补中
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.13 MT\_Get\_Axis\_Circle\_Acc

功能描述：读取指定圆弧插补模块的当前加速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Circle_Acc (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Circle_Acc (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Circle_Acc (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Circle_Acc (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	Value	指定模块的加速度
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.14 MT\_Get\_Axis\_Circle\_Dec

功能描述：读取指定圆弧插补模块的当前减速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Circle_Dec (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Circle_Dec (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Circle_Dec (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Circle_Dec (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	Value	指定模块的减速度
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效

	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.15 MT\_Get\_Axis\_Circle\_V

功能描述：读取指定圆弧插补模块的当前速度

VC	INT32 MT_Get_Axis_Circle_V (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_Axis_Circle_V (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Circle_V (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Circle_V (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	Value	指定模块的速度
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.16 MT\_Get\_Axis\_Circle\_Axis

功能描述：读取指定圆弧插补模块的当前的插补轴

VC	INT32 MT_Get_Axis_Circle_Axis (WORD AObj,INT32* pID0,INT32* pID1);	
VB	Function MT_Get_Axis_Circle_Axis (ByVal AObj As Integer, ByRef pID0 As Long, ByRef pID1 As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Axis_Circle_Axis (AObj:Word; pID0,pID1:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Axis_Circle_Axis (UInt16 AObj, ref Int32 ID0, ref Int32 ID1);	
输入参数	AObj	插补模块的序号，不是插补轴的序号
输出参数	pID0	指定模块的第一个插补轴
	pID1	指定模块的第二个插补轴
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1 插补轴的序号从 0 开始，N 的运动轴，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.16.17 MT\_Set\_Axis\_Circle\_V\_Start

功能描述：设置指定插补模块的起始速度。

VC	INT32 MT_Set_Axis_Circle_V_Start (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Axis_Circle_V_Start (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Axis_Circle_V_Start (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Axis_Circle_V_Start (UInt16 AObj, Int32 Value);	

输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

## 3.17 PLC 模式

### 3.17.1 MT\_Get\_PLC\_Var\_Num

功能描述：读取板卡上 PLC 模式的全局变量的数量

VC	INT32 MT_Get_PLC_Var_Num (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_PLC_Var_Num (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_PLC_Var_Num (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_PLC_Var_Num (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	PLC 的全局变量数量
函数返回	0	函数执行成功，读取到通道数有效
	非 0	函数执行失败，读取到通道数无效
备注	模块的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.17.2 MT\_Get\_PLC\_Var\_Data

功能描述：读取 PLC 模式指定序号的全局变量的值

VC	INT32 MT_Get_PLC_Var_Data (WORD AObj,INT32* pValue);	
VB	Function MT_Get_PLC_Var_Data (ByVal AObj As Integer, ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_PLC_Var_Data (AObj:Word;pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_PLC_Var_Data (UInt16 AObj, ref Int32 Value);	
输入参数	AObj	PLC 全局变量的序号，0..N-1
输出参数	Value	指定序号全局变量的值
函数返回	0	函数执行成功，读取到的数据有效
	非 0	函数执行失败，读取到的数据无效
备注	PLC 全局变量的序号从 0 开始，N 的全局变量，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.17.3 MT\_Set\_PLC\_Var\_Data

功能描述：设置 PLC 模式指定序号的全局变量的值。

VC	INT32 MT_Set_PLC_Var_Data (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_PLC_Var_Data (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	

Delphi	function MT_Set_PLC_Var_Data (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_PLC_Var_Data (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	PLC 全局变量的序号, 0..N-1
	Value	指定序号全局变量的值
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	PLC 全局变量的序号从 0 开始, N 的全局变量, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.17.4 MT\_Set\_PLC\_Pause

功能描述: 暂停 PLC 模式的指令执行,使用 MT\_Set\_PLC\_Run 后从停止的地方继续执行。

VC	INT32 MT_Set_PLC_Pause(void)	
VB	Function MT_Set_PLC_Pause () As Long	
Delphi	function MT_Set_PLC_Pause ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_PLC_Pause();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.17.5 MT\_Set\_PLC\_Stop

功能描述: 停止 PLC 模式的指令执行,使用 MT\_Set\_PLC\_Run 后从头开始执行。

VC	INT32 MT_Set_PLC_Stop(void)	
VB	Function MT_Set_PLC_Stop () As Long	
Delphi	function MT_Set_PLC_Stop ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_PLC_Stop();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.17.6 MT\_Set\_PLC\_Run

功能描述: 启动 PLC 模式。

VC	INT32 MT_Set_PLC_Run(void)	
VB	Function MT_Set_PLC_Run () As Long	
Delphi	function MT_Set_PLC_Run ():Integer;	



C#	public static extern int MT_Set_PLC_Run();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

## 3.18 Stream 流指令模式

### 3.18.1 MT\_Get\_Stream\_Space

功能描述：读取板卡上 Stream 模式的指令空间空余量，有空余才能写入指令，否则会被丢弃。

VC	INT32 MT_Get_Stream_Space (INT32* pValue)	
VB	Function MT_Get_Stream_Space (ByRef Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Get_Stream_Space (pValue:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Get_Stream_Space (ref Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	Stream 的指令空间余量
函数返回	0	函数执行成功，读取到通道数有效
	非 0	函数执行失败，读取到通道数无效
备注		

### 3.18.2 MT\_Set\_Stream\_Pause

功能描述：暂停 Stream 模式的指令执行,使用 MT\_Set\_Stream\_Run 后从停止的地方继续执行。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Pause(void)	
VB	Function MT_Set_Stream_Pause () As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Pause ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Pause();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.18.3 MT\_Set\_Stream\_Stop

功能描述：停止 Stream 模式的指令执行,使用 MT\_Set\_Stream\_Run 后从头开始执行。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Stop(void)	
----	--------------------------------	--

VB	Function MT_Set_Stream_Stop () As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Stop ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Stop();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.18.4 MT\_Set\_Stream\_Run

功能描述：启动 Stream 模式。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Run(void)	
VB	Function MT_Set_Stream_Run () As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Run ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Run();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.18.5 MT\_Set\_Stream\_Clear

功能描述：清除指令空间中还未执行的 Stream 指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Clear(void)	
VB	Function MT_Set_Stream_Clear () As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Clear ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Clear();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.18.6 MT\_Set\_Stream\_Delay

功能描述：在 Stream 指令序列中插入延时等待，等待精度为 1ms。延时后才继续执行后续指令,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Delay (INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Stream_Delay (ByVal Value As Long) As Long	

Delphi	function MT_Set_Stream_Delay (Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Delay (Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	等待的 ms 数
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.18.7 MT\_Set\_Stream\_Line\_Acc

功能描述：Stream 模式设置指定插补模块的加速度,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Line_Acc (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Stream_Line_Acc (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Line_Acc (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Line_Acc (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的加速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.8 MT\_Set\_Stream\_Line\_Dec

功能描述：Stream 模式设置指定插补模块的加速度,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Line_Dec (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Stream_Line_Dec (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Line_Dec (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Line_Dec (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的减速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.9 MT\_Set\_Stream\_Line\_V\_Max

功能描述：Stream 模式设置指定插补模块的速度,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Line_V_Max (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Stream_Line_V_Max(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	

Delphi	function MT_Set_Stream_Line_V_Max(AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Line_V_Max (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.10 MT\_Set\_Stream\_Circle\_V\_Start

功能描述：Stream 模式设置指定插补模块的起始速度,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_V_Start (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_V_Start(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Circle_V_Start(AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_V_Start (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.11 MT\_Set\_Stream\_Line\_Stop

功能描述：Stream 模式减速停止插补轴,不阻塞后续指令

VC	INT32 MT_Set_Stream_Line_Stop (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Stream_Line_Stop (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Line_Stop (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Line_Stop (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.12 MT\_Set\_Stream\_Line\_Halt

功能描述：Stream 模式立即停止插补轴,不阻塞后续指令

VC	INT32 MT_Set_Stream_Line_Halt (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Stream_Line_Halt (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Line_Halt (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Line_Halt (UInt16 AObj);	

输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.13 MT\_Set\_Stream\_Line\_X\_Run\_Rel

功能描述：Stream 模式相对方式启动联动插补,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Line_X_Run_Rel(WORD AObj,INT32 AStream_Num,INT32* pStream,INT32* pTarget)	
VB	Function MT_Set_Stream_Line_X_Run_Rel (ByVal AObj As Integer,ByVal AStream_Num As Long,ByRef pStream As Long,ByRef pTarget As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Line_X_Run_Rel (AObj:Word; AStream_Num:Integer;pStream:PInteger;pTarget:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Line_X_Run_Rel(UInt16 AObj,Int32 AStream_Num,ref Int32 pStream,ref Int32 pTarget)	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AStream_Num	参与插补的轴的数量 2-X
	pStream	参与插补轴的序号的 <b>数组</b> ，需要传入一个数组，这个数组的长度要大于等于参与插补轴的数量
	ATarget	参与插补轴的相对目标的 <b>数组</b> ，需要传入一个数组，这个数组的长度要大于等于参与插补轴的数量
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.14 MT\_Set\_Stream\_Line\_X\_Run\_Abs

功能描述：Stream 模式绝对方式启动联动插补,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Line_X_Run_Abs(WORD AObj,INT32 AStream_Num,INT32* pStream,INT32* pTarget)	
VB	Function MT_Set_Stream_Line_X_Run_Abs (ByVal AObj As Integer,ByVal AStream_Num As Long,ByRef pStream As Long,ByRef pTarget As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Line_X_Run_Abs (AObj:Word; AStream_Num:Integer;pStream:PInteger;pTarget:PInteger):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Line_X_Run_Abs(UInt16 AObj,Int32 AStream_Num,ref Int32 pStream,ref Int32 pTarget)	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AStream_Num	参与插补的轴的数量 2-X

	pStream	参与插补轴的序号的 <b>数组</b> ，需要传入一个数组，这个数组的长度要大于等于参与插补轴的数量
	ATarget	参与插补轴的绝对目标的 <b>数组</b> ，需要传入一个数组，这个数组的长度要大于等于参与插补轴的数量
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.15 MT\_Set\_Stream\_Wait\_Line

功能描述：等待 Stream 模式联动插补停止，会阻塞后续指令的执行。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Wait_Line (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Stream_Wait_Line (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Wait_Line (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Wait_Line (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.16 MT\_Set\_Stream\_Circle\_Axis

功能描述：Stream 模式下设置指定插补模块中参与插补的运动轴。不同的板卡有不同数量的插补模块，多个模块可以同时进行多个圆弧插补，每个插补模块可以随意指定任意 2 轴参与插补，同时进行插补的模块不可以有相同的插补轴。例如，模块 0 用轴 2，轴 3 插补，模块 1 用轴 1 轴 2 插补，这两个模块独立动作时没有问题，不可以同时动作,不阻塞后续指令。。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_Axis (WORD AObj,INT32 Axis_ID0,INT32 Axis_ID1)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_Axis (ByVal AObj As Integer, ByVal Axis_ID0 As Long, ByVal Axis_ID1 As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Circle_Axis (AObj:Word;Axis_ID0,Axis_ID1:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_Axis (UInt16 AObj, Int32 Axis_ID0, Int32 Axis_ID1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Axis_ID0	本插补模块的第一个插补轴序号
	Axis_ID1	本插补模块的第二个插补轴序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1 插补轴的序号从 0 开始，N 的轴，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.17 MT\_Set\_Stream\_Circle\_Acc

功能描述：Stream 模式下设置指定插补模块的加速度,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_Acc (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_Acc (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Circle_Acc (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_Acc (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的加速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.18 MT\_Set\_Stream\_Circle\_Dec

功能描述：Stream 模式下设置指定插补模块的加速度,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_Dec (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_Dec (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Circle_Dec (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_Dec (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的减速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.19 MT\_Set\_Stream\_Circle\_V\_Max

功能描述：Stream 模式下设置指定插补模块的速度,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_V_Max (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_V_Max(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Circle_V_Max(AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_V_Max (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.20 MT\_Set\_Stream\_Circle\_V\_Start

功能描述：Stream 模式下设置指定插补模块的起始速度,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_V_Start (WORD AObj,INT32 Value)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_V_Start(ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Circle_V_Start(AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_V_Start (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	Value	本插补模块的起始速度
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.21 MT\_Set\_Stream\_Circle\_Stop

功能描述：Stream 模式下减速停止插补轴,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_Stop (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_Stop (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Circle_Stop (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_Stop (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.22 MT\_Set\_Stream\_Circle\_Halt

功能描述：Stream 模式下立即停止插补轴,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_Halt (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_Halt (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Circle_Halt (AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_Halt (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.23 MT\_Set\_Stream\_Circle\_R\_CW\_Run\_Rel

功能描述：Stream 模式下以相对当前的位置的参数顺时针圆弧插补，立即启动,不阻塞后续指令。

VC	INT32	MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Rel	(WORD	AObj,INT32	AR,INT32
----	-------	-----------------------------------	-------	------------	----------



	Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Rel (ByVal AObj As Integer,ByVal AR As Long, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Rel (AObj:Word;AR,Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Rel (UInt16 AObj,Int32 AR, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AR	圆弧插补的半径，正数为劣弧，负数为优弧，半径为圆弧的半径，无相对绝对之分
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴相对移动的距离
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴相对移动的距离
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.24 MT\_Set\_Stream\_Circle\_R\_CW\_Run\_Abs

功能描述：Stream 模式下以绝对的位置的参数顺时针圆弧插补，立即启动,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Abs (WORD AObj,INT32 AR,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Abs (ByVal AObj As Integer,ByVal AR As Long, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Abs (AObj:Word;AR,Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_R_CW_Run_Abs (UInt16 AObj,Int32 AR, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AR	圆弧插补的半径，正数为劣弧，负数为优弧，半径为圆弧的半径，无相对绝对之分
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴需要移动到的绝对位置
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴需要移动到的绝对位置
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.25 MT\_Set\_Stream\_Circle\_R\_CCW\_Run\_Rel

功能描述：Stream 模式下以相对当前的位置的参数逆时针圆弧插补，立即启动,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Rel (WORD AObj,INT32 AR,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Rel (ByVal AObj As Integer,ByVal AR As	

	Long, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Rel (AObj:Word;AR,Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Rel (UInt16 AObj,Int32 AR, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AR	圆弧插补的半径，正数为劣弧，负数为优弧，半径为圆弧的半径，无相对绝对之分
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴相对移动的距离
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴相对移动的距离
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.26 MT\_Set\_Stream\_Circle\_R\_CCW\_Run\_Abs

功能描述：Stream 模式下以绝对的位置的参数逆时针圆弧插补，立即启动,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Abs (WORD AObj,INT32 AR,INT32 Axis_Target0,INT32 Axis_Target1)	
VB	Function MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Abs (ByVal AObj As Integer,ByVal AR As Long, ByVal Axis_Target0 As Long, ByVal Axis_Target1 As Long) As Long	
Delphi	Function MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Abs (AObj:Word;AR,Axis_Target0,Axis_Target1:Integer):Integer	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Circle_R_CCW_Run_Abs (UInt16 AObj,Int32 AR, Int32 Axis_Target0, Int32 Axis_Target1);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号
	AR	圆弧插补的半径，正数为劣弧，负数为优弧，半径为圆弧的半径，无相对绝对之分
	Axis_Target0	本插补模块的第一个插补轴需要移动到的绝对位置
	Axis_Target1	本插补模块的第二个插补轴需要移动到的绝对位置
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.27 MT\_Set\_Stream\_Wait\_Circle

功能描述：等待 Stream 模式圆弧插补停止，会阻塞后续指令的执行。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Wait_Circle (WORD AObj)	
VB	Function MT_Set_Stream_Wait_Circle (ByVal AObj As Integer) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Wait_Circle(AObj:Word):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Wait_Circle (UInt16 AObj);	
输入参数	AObj	插补模块序号，不是插补轴的序号

函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	插补模块的序号从 0 开始，N 的插补模块，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.28 MT\_Set\_Stream\_Optic\_Out\_Single

功能描述：Stream 模式下设置指定光电隔离输出通道上的电平状态,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Optic_Out_Single (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Stream_Optic_Out_Single (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Optic_Out_Single (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Optic_Out_Single (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	光电隔离输出通道号
输出参数	Value	指定通道上的电平状态，1 为高电平，0 为低电平
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.29 MT\_Set\_Stream\_Optic\_Out\_All

功能描述：Stream 模式下设置光电隔离输出所有通道上的电平状态,不阻塞后续指令。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Optic_Out_All (INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Stream_Optic_Out_All (ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Optic_Out_All (Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Optic_Out_All (Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	所有通道上的电平状态，1 为高电平，0 为低电平 通道 0 为 LSB(最低位) 通道 N 对应第 N-1 位
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	通道的序号从 0 开始，N 的通道，序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.30 MT\_Set\_Stream\_OC\_Out\_Single

功能描述：Stream 模式下设置指定 OC 输出通道上的电平状态,不阻塞后续指令

VC	INT32 MT_Set_Stream_OC_Out_Single (WORD AObj,INT32 pValue);	
VB	Function MT_Set_Stream_OC_Out_Single (ByVal AObj As Integer, ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_OC_Out_Single (AObj:Word;Value:Integer):Integer;	

C#	public static extern int MT_Set_Stream_OC_Out_Single (UInt16 AObj, Int32 Value);	
输入参数	AObj	光电隔离输出通道号
输出参数	Value	指定通道上的电平状态, 1 为高电平, 0 为低电平
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	通道的序号从 0 开始, N 的通道, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.31 MT\_Set\_Stream\_OC\_Out\_All

功能描述: Stream 模式下设置 OC 输出所有通道上的电平状态,不阻塞后续指令

VC	INT32 MT_Set_Stream_OC_Out_All (INT32 Value);	
VB	Function MT_Set_Stream_OC_Out_All (ByVal Value As Long) As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_OC_Out_All (Value:Integer):Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_OC_Out_All (Int32 Value);	
输入参数	无	
输出参数	Value	所有通道上的电平状态, 1 为高电平, 0 为低电平 通道 0 为 LSB(最低位) 通道 N 对应第 N-1 位
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注	通道的序号从 0 开始, N 的通道, 序号为 0,1,2,3...N-1	

### 3.18.32 MT\_Set\_Stream\_Dec\_Enable

功能描述: Stream 模式中运动(直线插补和圆弧插补)中连续两段中间允许减速后再加速。

VC	INT32 MT_Set_Stream_Dec_Enable (void)	
VB	Function MT_Set_Stream_Dec_Enable () As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Dec_Enable ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Dec_Enable ();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.18.33 MT\_Set\_Stream\_Dec\_Disable

功能描述: Stream 模式中运动(直线插补和圆弧插补)中连续两段中间不允许有减速后再加速。但是可以通过速度设置指令来修改速度, 建议在第一段后最后一段路径允许加减速

VC	INT32 MT_Set_Stream_Dec_Disable (void)	
----	--	--

VB	Function MT_Set_Stream_Dec_Disable () As Long	
Delphi	function MT_Set_Stream_Dec_Disable ():Integer;	
C#	public static extern int MT_Set_Stream_Dec_Disable ();	
输入参数		
函数返回	0	函数执行成功
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19 辅助计算

用户编程时辅助计算的实用公式，方便用户进行物理量和实际运动控制器的输入输出之间的转换计算。

#### 3.19.1 MT\_Help\_Step\_Line\_Real\_To\_Steps

功能描述：直线移动台物理量(速度、加速度、减速度等)到开环脉冲的转换计算

VC	INT32 MT_Help_Step_Line_Real_To_Steps(double AStepAngle,INT32 ADiv,double APitch,double ALineRatio,double AValue)	
VB	Function MT_vStep_Line_Real_To_Steps (ByVal AStepAngle As Double,ByVal ADiv As Long,ByVal APitch As Double,ByVal ALineRatio As Double,ByVal AValue As Double) As Long	
Delphi	function MT_Help_Step_Line_Real_To_Steps(AStepAngle:Double;ADiv:Integer; APitch:Double;ALineRatio:Double;AValue:Double):Integer	
C#	public static extern int MT_Help_Step_Line_Real_To_Steps(double AStepAngle,Int32 ADiv,double APitch,double ALineRatio,double AValue)	
输入参数	AStepAngle	走一步电机旋转角度，例如两项步进电机一般为 1.8°
	ADiv	驱动器细分数，一般为 2,4,8,16 等等
	APitch	直线台的螺距，即电机旋转一圈的位移，单位 mm
	ALineRatio	直线台的传动比，没有传动为 1
	AValue	物理量，mm,mm/s,mm/s <sup>2</sup>
函数返回	32 位整形	转换后的步数
	非 0	函数执行失败
备注		

#### 3.19.2 MT\_Help\_Step\_Circle\_Real\_To\_Steps

功能描述：旋转台物理量(速度、加速度、减速度等)到开环脉冲的转换计算

VC	INT32 MT_Help_Step_Circle_Real_To_Steps(double AStepAngle,INT32 ADiv,double ACircleRatio,double AValue)	
VB	Function MT_Help_Step_Circle_Real_To_Steps (ByVal AStepAngle As Double,ByVal	

	ADiv As Long, ByVal ACircleRatio As Double, ByVal AValue As Double) As Long	
Delphi	function MT_vStep_Circle_Real_To_Steps(AStepAngle:Double;ADiv:Integer; ACircleRatio:Double;AValue:Double):Integer	
C#	public static extern int MT_ Help_Step_Circle_Real_To_Steps(double AStepAngle,Int32 ADiv, double ACircleRatio,double AValue)	
输入参数	AStepAngle	走一步电机旋转角度，例如两项步进电机一般为 1.8°
	ADiv	驱动器细分数，一般为 2,4,8,16 等等
	ACircleRatio	旋转台的传动比
	AValue	物理量，°，°/s,°/s <sup>2</sup>
函数返回	32 位整形	转换后的步数
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.3 MT\_ Help\_Step\_Line\_Steps\_To\_Real

功能描述：直线移动台脉冲转物理量(速度、加速度、减速度等)

VC	double MT_ Help_Step_Line_Steps_To_Real(double AStepAngle,INT32 ADiv,double APitch,double ALineRatio,double AValue)	
VB	Function MT_ Help_Step_Line_Steps_To_Real (ByVal AStepAngle As Double,ByVal ADiv As Long,ByVal APitch As Double,ByVal ALineRatio As Double,ByVal AValue As Long) As Double	
Delphi	function MT_ Help_Step_Line_Steps_To_Real(AStepAngle:Double;ADiv:Integer; APitch:Double;ALineRatio:Double;AValue:Integer):Double	
C#	public static extern double MT_ Help_Step_Line_Steps_To_Real(double AStepAngle,Int32 ADiv,double APitch,double ALineRatio,INT32 AValue)	
输入参数	AStepAngle	走一步电机旋转角度，例如两项步进电机一般为 1.8°
	ADiv	驱动器细分数，一般为 2,4,8,16 等等
	APitch	直线台的螺距，即电机旋转一圈的位移，单位 mm
	ALineRatio	直线台的传动比，没有传动为 1
	AValue	脉冲数
函数返回	双精度	转换后的物理量，mm,mm/s,mm/s <sup>2</sup>
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.4 MT\_ Help\_Step\_Circle\_Steps\_To\_Real

功能描述：旋转台脉冲转物理量(速度、加速度、减速度等)

VC	double MT_ Help_Step_Circle_Steps_To_Real(double AStepAngle,INT32 ADiv,double ACircleRatio,INT32 AValue)	
VB	Function MT_ Help_Step_Circle_Steps_To_Real (ByVal AStepAngle As Double,ByVal ADiv As Long, ByVal ACircleRatio As Double,ByVal AValue As Double) As Long	

Delphi	function MT_Help_Step_Circle_Steps_To_Real(AStepAngle:Double;ADiv:Integer;ACircleRatio:Double;AValue:Double):Integer	
C#	public static extern int MT_Help_Step_Circle_Steps_To_Real(double AStepAngle,Int32 ADiv, double ACircleRatio,double AValue)	
输入参数	AStepAngle	走一步电机旋转角度，例如两项步进电机一般为 1.8°
	ADiv	驱动器细分数，一般为 2,4,8,16 等等
	ACircleRatio	旋转台的传动比
	AValue	脉冲数
函数返回	双精度浮点	转换后的物理量 °,°/s,°/s <sup>2</sup>
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.5 MT\_Help\_Encoder\_Line\_Real\_To\_Steps

功能描述：直线移动台物理量(速度、加速度、减速度等)到闭环编码器脉冲数的转换计算，编码器安装在电机上的用本转换函数，编码器的电子 4 倍频在转换时已经考虑，用户无需再考虑。

VC	INT32 MT_Help_Encoder_Line_Real_To_Steps(double APitch,double ALineRatio,INT32 ALineCount,double AValue)	
VB	Function MT_Help_Encoder_Line_Real_To_Steps (ByVal APitch As Double,ByVal ALineRatio As Double,ByVal ALineCount As Long,ByVal AValue As Double) As Long	
Delphi	function MT_Help_Encoder_Line_Real_To_Steps(APitch:Double;ALineRatio:Double;ALineCount:Integer;AValue:Double):Integer	
C#	public static extern int MT_Help_Encoder_Line_Real_To_Steps(double APitch,double ALineRatio,Int32 ALineCount,double AValue)	
	APitch	直线台的螺距，即电机旋转一圈的位移，单位 mm
	ALineRatio	直线台的传动比，没有传动为 1
	ALineCount	编码器线数，例如 1000,1024 等
	AValue	物理量，mm,mm/s,mm/s <sup>2</sup>
函数返回	32 位整形	转换后的编码器脉冲数
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.6 MT\_Help\_Encoder\_Circle\_Real\_To\_Steps

功能描述：旋转台物理量(速度、加速度、减速度等)到闭环编码器脉冲数的转换计算，编码器安装在电机上的用本转换函数，编码器的电子 4 倍频在转换时已经考虑，用户无需再考虑。

VC	INT32 MT_Help_Encoder_Circle_Real_To_Steps(double ACircleRatio,INT32 ALineCount,double AValue)	
VB	Function MT_Help_Encoder_Circle_Real_To_Steps(ByVal ACircleRatio As Double,ByVal ALineCount As Long,ByVal AValue As Double) As Long	

Delphi	function MT_Help_Encoder_Circle_Real_To_Steps( ACircleRatio:Double;ALineCount:Integer;AValue:Double):Integer	
C#	public static extern int MT_Help_Encoder_Circle_Real_To_Steps(double ACircleRatio,Int32 ALineCount,double AValue)	
	ACircleRatio	旋转台的传动比
	ALineCount	编码器线数，例如 1000,1024 等
	AValue	物理量， $^{\circ}$ ; $^{\circ}/s$ ; $^{\circ}/s^2$
函数返回	32 位整形	转换后的步数
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.7 MT\_Help\_Encoder\_Line\_Steps\_To\_Real

功能描述：直线移动台编码器脉冲转物理量(速度、加速度、减速度等)，编码器安装在电机上的用本转换函数，编码器的电子 4 倍频在转换时已经考虑，用户无需再考虑，输入 4 倍频后的脉冲数即可。

VC	double MT_Help_Encoder_Line_Steps_To_Real(double APitch,double ALineRatio,INT32 ALineCount,INT32 AValue)	
VB	Function MT_Help_Encoder_Line_Steps_To_Real (ByVal APitch As Double,ByVal ALineRatio As Double,ByVal ALineCount As Long,ByVal AValue As Long) As Long	
Delphi	function MT_Help_Encoder_Line_Steps_To_Real( APitch:Double;ALineRatio:Double;ALineCount:Integer;AValue:Integer):Double	
C#	public static extern double MT_Help_Encoder_Line_Steps_To_Real(double APitch,double ALineRatio,Int32 ALineCount,Int32 AValue)	
输入	APitch	直线台的螺距，即电机旋转一圈的位移，单位 mm
	ALineRatio	直线台的传动比，没有传动为 1
	ALineCount	编码器线数，例如 1000,1024 等
	AValue	脉冲数
函数返回	双精度	转换后的物理量，mm,mm/s,mm/s <sup>2</sup>
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.8 MT\_Help\_Encoder\_Circle\_Steps\_To\_Real

功能描述：旋转台编码器脉冲转物理量(速度、加速度、减速度等) 编码器安装在电机上的用本转换函数，编码器的电子 4 倍频在转换时已经考虑，用户无需再考虑，输入 4 倍频后的脉冲数即可。

VC	double MT_Help_Encoder_Circle_Steps_To_Real(double ACircleRatio,INT32 ALineCount,INT32 AValue)	
VB	Function MT_Help_Encoder_Circle_Steps_To_Real Lib "MT_API.dll" (ByVal ACircleRatio As Double,ByVal ALineCount As Long,ByVal AValue As Long) As Long	



Delphi	function MT_Help_Encoder_Circle_Steps_To_Real( ACircleRatio:Double;ALineCount:Integer;AValue:Integer):Double	
C#	public static extern int MT_Help_Encoder_Circle_Steps_To_Real(double ACircleRatio,Int32 ALineCount,Int32 AValue)	
	ACircleRatio	旋转台的传动比
	ALineCount	编码器线数，例如 1000,1024 等
	AValue	脉冲数
函数返回	双精度浮点	转换后的物理量 $^{\circ}$ , $^{\circ}/s$ , $^{\circ}/s^2$
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.9 MT\_Help\_Grating\_Line\_Real\_To\_Steps

功能描述：直线移动台物理量(速度、加速度、减速度等)到闭环光栅尺脉冲数的转换计算，光栅尺安装在机械结构上，光栅尺的电子 4 倍频在转换时已经考虑，用户无需再考虑。

VC	INT32 MT_Help_Grating_Line_Real_To_Steps(double AUnit_um,double AValue)	
VB	Function MT_Help_Grating_Line_Real_To_Steps (ByVal AUnit_um As Double,ByVal AValue As Double) As Long	
Delphi	function MT_ Help_Grating_Line_Real_To_Steps(AUnit_um:Double;AValue:Double):Integer	
C#	public static extern int MT_Help_Grating_Line_Real_To_Steps(double AUnit_um,double AValue)	
	AUnit_um	光栅尺的栅距，单位为 <b>um</b>
	AValue	物理量，mm,mm/s,mm/s <sup>2</sup>
函数 返回	32 位整形	转换后的光栅尺脉冲数
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.10 MT\_Help\_Grating\_Circle\_Real\_To\_Steps

功能描述：旋转台物理量(速度、加速度、减速度等)到光栅尺脉冲数的转换计算，光栅尺安装在机械结构上，光栅尺的电子 4 倍频在转换时已经考虑，用户无需再考虑。

VC	INT32 MT_Help_Grating_Circle_Real_To_Steps(INT32 ALineCount,double AValue)	
VB	Function MT_Help_Grating_Circle_Real_To_Steps (ByVal ALineCount As Long,ByVal AValue As Double) As Long	
Delphi	function MT_ Help_Grating_Circle_Real_To_Steps(ALineCount:Integer;AValue:Double):Integer	
C#	public static extern int MT_Help_Grating_Circle_Real_To_Steps(Int32 ALineCount,double AValue)	
	ALineCount	光栅尺整圈的光栅线数，例如 64800 等
	AValue	物理量， $^{\circ}$ , $^{\circ}/s$ , $^{\circ}/s^2$

函数返回	32 位整形	转换后的步数
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.11 MT\_Help\_Grating\_Line\_Steps\_To\_Real

功能描述：直线移动台光栅尺脉冲转物理量(速度、加速度、减速度等)，光栅尺安装在机械上，光栅尺的电子 4 倍频在转换时已经考虑，用户无需再考虑，输入 4 倍频后的脉冲数即可。

VC	double MT_Help_Grating_Line_Steps_To_Real(double AUnit_um,INT32 AValue)	
VB	Function MT_Help_Grating_Line_Steps_To_Real (ByVal AUnit_um As Double,ByVal AValue As Long) As Long	
Delphi	function MT_Help_Grating_Line_Steps_To_Real(AUnit_um:Double;AValue:Integer):Double	
C#	public static extern double MT_Help_Grating_Line_Steps_To_Real(double AUnit_um,Int32 AValue)	
输入	AUnit_um	光栅尺的栅距，单位为 <b>um</b>
	AValue	光栅尺脉冲数
函数返回	双精度	转换后的物理量，mm,mm/s,mm/s <sup>2</sup>
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.12 MT\_Help\_Grating\_Circle\_Steps\_To\_Real

功能描述：光栅尺脉冲转物理量(速度、加速度、减速度等) 光栅尺安装在机械结构用本转换函数，编码器的电子 4 倍频在转换时已经考虑，用户无需再考虑，输入 4 倍频后的脉冲数即可。

VC	double MT_Help_Grating_Circle_Steps_To_Real(INT32 ALineCount,INT32 AValue)	
VB	Function MT_Help_Grating_Circle_Steps_To_Real (ByVal ALineCount As Long,ByVal AValue As Long) As Long	
Delphi	function MT_Help_Grating_Circle_Steps_To_Real(ALineCount:Integer;AValue:Integer):Double	
C#	public static extern int MT_Help_Grating_Circle_Steps_To_Real(Int32 ALineCount,Int32 AValue)	
	ALineCount	光栅尺整圈的光栅线数，例如 64800 等
	AValue	脉冲数
函数返回	双精度浮点	转换后的物理量° ,°/s,°/s <sup>2</sup>
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.13 MT\_Help\_Encoder\_Factor

功能描述：编码器闭环减速系数估算。

VC	float MT_Help_Encoder_Factor(double AStepAngle,INT32 ADiv,INT32 ALineCount)	
VB	Function MT_Help_Encoder_Factor(ByVal AStepAngle As Double,ByVal ADiv As Long,ByVal ALineCount As Long) As Single	
Delphi	function MT_Help_Encoder_Factor(AStepAngle:Double;ADiv:Integer;ALineCount:Integer):Single	
C#	public static extern Single MT_Help_Grating_Line_Steps_To_Real(double AUnit_um,Int32 AValue)	
输入	AStepAngle	走一步电机旋转角度，例如两项步进电机一般为 1.8°
	ADiv	驱动器细分数，一般为 2,4,8,16 等等
	ALineCount	编码器线数，例如 1000,1024 等
函数返回	单精度	减速系数
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.14 MT\_Help\_Grating\_Line\_Factor

功能描述：光栅尺直线运动闭环减速系数估算。

VC	float MT_Help_Grating_Line_Factor(double AStepAngle,INT32 ADiv,double APitch,double ALineRatio,double AUnit_um)	
VB	Function MT_Help_Grating_Line_Factor (ByVal AStepAngle As Double,ByVal ADiv As Long,ByVal APitch As Double,ByVal ALineRatio As Double,ByVal AUnit_um As Double) As Single	
Delphi	function MT_Help_Grating_Line_Factor(AStepAngle:Double;ADiv:Integer;APitch:Double;ALineRatio:Double;AUnit_um:Double):Single	
C#	public static extern Single MT_Help_Grating_Line_Factor(double AStepAngle,Int32 ADiv,double APitch,double ALineRatio,double AUnit_um)	
输入	AStepAngle	走一步电机旋转角度，例如两项步进电机一般为 1.8°
	ADiv	驱动器细分数，一般为 2,4,8,16 等等
	APitch	直线台的螺距，即电机旋转一圈的位移，单位 mm
	ALineRatio	直线台的传动比，没有传动为 1
	AUnit_um	光栅尺的栅距，单位为 um
函数返回	单精度	减速系数
	非 0	函数执行失败
备注		

### 3.19.15 MT\_Help\_Grating\_Circle\_Factor

功能描述：光栅尺旋转运动闭环减速系数估算。

VC	float MT_Help_Grating_Circle_Factor(double AStepAngle,INT32 ADiv,double ACircleRatio,INT32 ALineCount)	
----	--	--

VB	Function MT_ Help_ Grating_ Circle_ Factor (ByVal AStepAngle As Double,ByVal ADiv As Long,ByVal ACircleRatio As Double,ByVal ALineCount As Long) As Single	
Delphi	function MT_ Help_ Grating_ Circle_ Factor(AStepAngle:Double;ADiv:Integer; ACircleRatio:Double;ALineCount:Integer):Single	
C#	public static extern Single MT_ Help_ Grating_ Circle_ Factor(double AStepAngle,Int32 ADiv,double ACircleRatio,Int32 ALineCount)	
输入	AStepAngle	走一步电机旋转角度，例如两项步进电机一般为 1.8°
	ADiv	驱动器细分数，一般为 2,4,8,16 等等
	ACircleRatio	旋转台的传动比
	ALine_Count	光栅尺整圈的光栅数目
函数返回	单精度	减速系数
	非 0	函数执行失败
备注		